



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-1035557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

Full Plus Ekspertiz



34CUB003

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-1035557
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

Araç Bilgileri

Plaka	34CUB003	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	23753	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR1JCYHZRLY018855	Motor Gücü	96 kw
Marka	DS Automobiles	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ PLATİN	Model	DS7 Crossback
Sonraki Muayene Tar.	2023-02-27	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-1035557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-1035557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	76	3
2. Aks	69	64	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	326	350	7
2. Aks	301	273	9
El Freni	210	182	13

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19	103V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/19	103V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/19	103V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/19	103V	6 mm	Yazlık



Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-103557
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 356 NM	Teker Torku 237,34 NM	Teker Gücü 68 KW	Test Hızı 118 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 104,6 KW	Kayıp Güç 25,09 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-103557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

13.10.2021
Araç: DS Automobiles DS71.5 HDi Crossback 130
Motor kodu: YHZ (DV5RC)
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34CUB003
VIN: VR1JCYHZRLY018855 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.10.2021 14:56:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0

Hata kodu U1209:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1209:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1209:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1209:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1213:
Sürüş dinamiğikontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—b
ağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1213:
Sürüş dinamiğikontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—b
ağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1209:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U2FFF:
Hata kodu P1632:
MOTOR ECU'SÜ
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu P3059:
MOTOR ECU'SU
>Dahili hata.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu U2FFF:
Hata kodu U2FFF:
Hata kodu P20EE:

Egzoz iyileştirme sistemi
>VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P208E:
NOX işlem sonrası sistemi
>Kısmen tıkalı

Hata kodu P20E9:
Katkı maddesi basınç sensörü
>SINYAL ÇOK GUÇLU

Hata kodu U2FFF:
Hata kodu P13C0:
Hata kodu P16D8:
ÇALIŞTIR-DURDUR SİSTEMİ
>ARIZALI MARŞ MOTORU KABLOSU

Hata kodu P06_I38:
MOTOR ECU'SU
.. .. --
>ARIZALI RAM HAFIZA MODULU (DAHİLİ)

Hata kodu U2FFF:
ABS ABS/ESP O*
Hava yastığı Hava yastığı O*
AIC sistemi AIC sistemi O*
Hata kodu U1FBB:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet
kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi
>Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U1FA7:
On sağ koltuk ısıtıcı ısı/ko ltuk havalandırması ku
manda ünitesi ile CAN iletişimi
>VERİ HATTI ÜZERİNDE İLETİŞİM YOK!

Hata kodu U1F39:
Yağmur/Isık sensörü
>HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U1F2E:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu U1F3A:
On cam s_ilece_ği motoru
>HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B1808:
MOTOR KİLİDİ
- -
>AÇMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B1715:
On sağ kapı kilidi kontak anahtarı
>MANTIKSIZ DURUM!

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu 81716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
>MANTIKSIZ DURUM!



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-1035557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

Hata kodu 8120A:
MESAFE KONTROL
>HATALI SİNYAL FONKSİYONU

ECU
>HATALI KODLAMA

Hata kodu 8120D:
Hız kontrol sistemi
>HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Konfor Sürücü koltuğu kumanda ünitesi
Şanzıman Otomatik şanzıman

Hata kodu 81865:
Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali

Şanzıman Vites pedalları

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon D*
SesNideo Navigasyon sistemi D*
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

__--__
>MANTİKSİZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu 81816:
Motor elektronik kontrol ünitesi yoluyla hibrid ak
tarma organı durumu/start izni durumu
>sinyal/iletişim yok

Hata kodu U1809: __
GOSTERGE GRUBU ECU'SUYLE CAN 8A_ĞLANTISI
>YAG SEVİYESİ/-SICAKLIK SİNYALİ EKSİK VEYA YAN LIŞ

Hata kodu 81864:
FREN PEDALİ SVİCİ 2
>ARIZALİ ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 8132F:
SOGUTUCU AKIŞKAN 8ASINCI
>Hatalı yüksek basınç sistemi.

Hata kodu 81329:
SOGUTUCU AKIŞKAN 8ASINCI
>Hatalı yüksek basınç sistemi.

Hata kodu U1F1A:
LIN VERİ YOLU
>HATALI İLETİŞİM!

Konfor Gösterge grubu D*
Konfor
Direksiyon kumanda modülü __
Konfor ÇOK İŞLEVLİ DİREKSİYON SIMIDI D*
Konfor Çok fonksiyonlu kamera O*

Konfor Tampon aydınlatma kumanda ünitesi

Konfor ÖN CAM SİLECEĞİ D*
Konfor Yağmur/Işık sensörü D*
Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran 1 *

Hata kodu 81576:
Çok işlevli ekran ünitesi
>HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor Multiplex kontrol paneli D*
Konfor Analog saat D*
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Konfor PARK ASİSTANI D*

Konfor KAPI MODÜLÜ D*
Konfor Elektr. yukarı açılır arka kapı 1*



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-1035557
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

Hata kodu 81003:

Tramer Sorgulaması

VR1JCYHZRLY018855 şase nolu ve 34CUB003 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.10.2021 15:32
Rapor No: 34-04-1035557
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:40

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2021 15:32

Araç Resimleri



Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu