



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Rapor No: 34-04-2156277  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 34HE3300

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Rapor No: 34-04-2156277  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03

## Araç Bilgileri

Plaka	34HE3300	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	234639	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2221331A076764	Motor Gücü	190 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	2987cc
Rengi	BEYAZ	Model	S
Sonraki Muayene Tar.	2023-04-28	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Rapor No: 34-04-2156277  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Rapor No: 34-04-2156277  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.6 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	64	5
2. Aks	62	66	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	518	511	1
2. Aks	311	314	1
El Freni	171	178	4

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/20	99Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	275/35/20	102Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/20	99Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/35/20	102Y	6 mm	Yazlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Rapor No: 34-04-2156277  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 190 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 34-04-2156277 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian: GUTMANN  
SOLUTIONS

06.04.2023  
Araç: Mercedes S 350 3.0 V6 24V CDI (BM221) BlueTE  
C  
Motor kodu: 642.862  
Üretim yılı: 10-13  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34HE3300  
VIN: WDD2221331A076764 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 06.04.2023 12:51:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor CDI D CAN OBD 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WDD2221331A076764 şase nolu ve 34HE3300 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Rapor No: 34-04-2156277  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Kaporta

### Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Boyalı

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor üst bakalitinde deformasyon var amblemi yok. Sağ arka kapı eşiği boyalı. Sağ arka kapı içi boyalı ve civatalarında işlem var. sağ ön kapı içi lokal boyalı.

### Diğer notlar;

Araçın ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.04.2023 14:03 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-2156277 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2023 14:03  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası