



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Rapor No: 34-05-1029562  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08

# Full Plus Ekspertiz



## 34SK9272

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Rapor No: 34-05-1029562  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36


Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08

## Araç Bilgileri

Plaka	34SK9272	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	109158	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ8VXH1077043	Motor Gücü	85 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	SİYAH	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2022-06-03	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Rapor No: 34-05-1029562  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Rapor No: 34-05-1029562  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,4 m/km	-1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	68	2
2. Aks	57	62	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	375	322	14
2. Aks	170	178	4
El Freni	185	170	8

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	7 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	7 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	7 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	7 mm	Kışlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Rapor No: 34-05-1029562  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 201 NM	Teker Torku 124,41 NM	Teker Gücü 57,4 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 78 KW	Kayıp Güç 25,19 KW	Performans % 91,76

## RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Rapor No: 34-05-1029562  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS01.09.2021  
Araç: Audi A3 1.6 16V TDI Limousine  
Motor kodu: DDYA  
Üretim yılı: 17-18  
Kilometre durumu109158 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Lisans numarası: 34SK9272  
VIN: WAUZZZSVXH1077043 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 01 .09.2021 10:56:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor elektroniđi I 0  
ABS Fren elektroniđi 0Hava yastığı Hava yastığı 0  
AIC sistemi AIC/kalorifer 0Konfor Araç elektrik sistemi 1 0  
Konfor Gösterge grubu 0  
Konfor PARK ASİSTANI 0Konfor Sürücü kapısı elektroniđi 0  
Konfor Yolcu kapısı elektroniđi 0  
Konfor Kapı elektroniđi arka sol 0  
Konfor Kapı elektroniđi arka sağ 0  
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PCŞanzıman Şanzıman elektroniđi 0  
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü  
0Direksiyon Direksiyon asistanı 0  
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0  
Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0SesNideo Bilgi elektroniđi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deđiřimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.09.2019	Hayır	Carpma	Hayır	1303.9	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Rapor No: 34-05-1029562  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Çamurluk, sol arka	Çamurluk, sol arka - Rötüş
Farlar	Far, sağ - Standart Dışı Onarım

## Notlar

### Diğer notlar;

Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.09.2021 11:08 Bayi No: 3405 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-05-1029562 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2021 11:08  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası