



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23
Rapor No: 34-04-1162848
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:55

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2023 10:23

Full Plus Ekspertiz



06CDC324

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23
Rapor No: 34-04-1162848
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:55

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2023 10:23

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---|
| Plaka | 06CDC324 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 6050 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | WF0DXXWPCDLD23080 | Motor Gücü | 121 kw |
| Motor Hacmi | 1498cc | Marka | Ford |
| Rengi | BEYAZ | Model | Mondeo |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-07-28 | Model Yılı | 2020 |
| Araç Tipi | Station Wagon | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23
Rapor No: 34-04-1162848
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:55

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2023 10:23

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları | | |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23
Rapor No: 34-04-1162848
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:55

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2023 10:23


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|-----------|
| -1.7 m/km | -4.5 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 77 | 75 | 2 |
| 2. Aks | 69 | 69 | 0 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 347 | 332 | 4 |
| 2. Aks | 192 | 184 | 4 |
| El Freni | 52 | 52 | 1 |

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 215/60/16 | 95W | 6 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 215/60/16 | 95W | 6 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 215/60/16 | 95W | 6 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/60/16 | 95W | 6 mm | Yazlık |



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23
Rapor No: 34-04-1162848
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 06.05.2023 09:55

Sayfa: 5/8
Araç Çıkıř Tarihi: 06.05.2023 10:23

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 284 NM | Teker Torku 288,02 NM | Teker Gücü 84 KW | Test Hızı 117 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 121 KW | Test Sonucu Güç 120,3 KW | Kayıp Güç 23,07 KW | Performans % 99,42 |

RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23
Rapor No: 34-04-1162848
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:55

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2023 10:23

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

06.05.2023
Araç: Ford Mondeo 1.5i 16V GTDi EcoBoost
Motor kodu: UNCN
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 06CDC324
VIN: WF0DXXWPCDLD23080 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.05.2023 10:02:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Duratec EcoBoost CAN 0
ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Konfor Gateway modülü A CAN 0
Konfor Merkezi modül BCMii CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0

Konfor Ön kontrol elemanı/ekran (FCDIM) 0
Konfor Direksiyon sütunu modülü 0

Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0
Konfor DC-DC konvertörü CAN 0

Konfor Park asistanı PAM CAN 0
Konfor Görüntü işleme modülü (A) 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
SesNideo Aksesuar arayüz modülü APIM CAN 0
SesNideo Radyo RTM CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WF0DXXWPCDLD23080 şase nolu ve 06CDC324 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23
Rapor No: 34-04-1162848
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:55

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2023 10:23

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2023 10:23 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1162848 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:55 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2023 10:23
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası