



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46

Full Plus Ekspertiz



34COR800

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46

Araç Bilgileri

Plaka	34COR800	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	104147	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZAWZLY049352	Motor Gücü	70 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2024-11-15	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-3.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	70	3
2. Aks	67	65	2

%0 %20 %40 %100



arızalı verimsiz normal

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	341	308	10
2. Aks	271	225	17
El Freni	305	257	16

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	6 mm	Yazlık



Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kcbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 28.04.2023 17:46

Dinamometre lm Deđerleri

llen Motor Torku 154 NM	Teker Torku 155,5 NM	Teker Gc 44,7 KW	Test Hızı 123 km/h
Ruhsat Verisi Gc 70 KW	Test Sonucu Gc 72,8 KW	Kayıp Gc 20,09 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

28.04.2023

Araç: Volkswagen Polo 1.6 16V TDI Blue Motion

Motor kodu: DGTD

Üretim yılı: 17-

Kilometre durumu104147 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 34COR800

VIN: WVWZZZAWZLY049352 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 28.04.2023 15:46:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 1

Hata kodu 1272:

Lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 1

Hata kodu 8526361:

12—V batarya yönetimi

>Uyarı tetiklendi.

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.12.2022		Çarpisma	Hayır	3519.62	TL
21.11.2022		Çarpisma	Hayır	3754.26	TL
11.10.2022		Çarpisma	Hayır	2994.46	TL
05.04.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	5623.87	TL
12.01.2022		Çarpma	Hayır	722.16	TL
10.01.2022		Çarpma	Hayır	918.75	TL
04.01.2022		Çarpma	Hayır	1876.38	TL
01.10.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	1092.25	TL
26.06.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	21936.07	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46
Rapor No: 34-04-1161383
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sol ön çamurluk civatalarında işlem var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 17:46 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1161383 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:34 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 17:46
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası