



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08
Rapor No: 34-04-2147201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08

Full Plus Ekspertiz



34SMG97

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08
Rapor No: 34-04-2147201
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08

Araç Bilgileri

Plaka	34SMG97	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	13143	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA7K3100M7G82318	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	MAVİ	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-09-15	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08
Rapor No: 34-04-2147201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08
Rapor No: 34-04-2147201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.9 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	57	0
2. Aks	63	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	342	333	2
2. Aks	160	158	1
El Freni	244	204	16

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/18	92Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/18	92Y	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08
Rapor No: 34-04-2147201
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 233 NM	Teker Torku 229,98 NM	Teker Gücü 63,1 KW	Test Hızı 114 km/h
Ruhsat Verisi Güç 103 KW	Test Sonucu Güç 98,4 KW	Kayıp Güç 24,48 KW	Performans % 95,53

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08
Rapor No: 34-04-2147201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN SOLUTIONS

03.03.2023
Araç: BMW 118i F40
Motor kodu: 838 A15A
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34SMG97
VIN: WBA7K3100M7G82318 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 03.03.2023 11:39:04 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi O*
Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... O

Konfor KOMBI Gösterge panosu O*
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor HKL Bagaj kapağı modülü O
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği O
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği O

Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi O*
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Süspansiyon VIP Sanal entegrasyon platformu 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBA7K3100M7G82318 şase nolu ve 34SMG97 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08
Rapor No: 34-04-2147201
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç tavan hariç folyo kaplı olduğundan, folyo kaplı alanlarda boya kontrolü yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.03.2023 12:08 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-2147201 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2023 12:08
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası