



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Rapor No: 34-04-4145232  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46

# Full Plus Ekspertiz



## 34SA1181

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Rapor No: 34-04-4145232  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55


Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46

## Araç Bilgileri

Plaka	34SA1181	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	128121	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WMWXT3104H2E27834	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	Mini
Renği	MAVİ METALİK BEYAZ	Model	Cooper
Sonraki Muayene Tar.	2023-09-08	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Rapor No: 34-04-4145232  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Rapor No: 34-04-4145232  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-3.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	72	2
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	397	378	5
2. Aks	173	157	9
El Freni	185	154	17

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Rapor No: 34-04-4145232  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 23.02.2023 13:55

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkıř Tarihi: 25.02.2023 11:46

## Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 425 NM	Teker Torku 287,66 NM	Teker Gücü 60,7 KW	Test Hızı 126 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 97,5 KW	Kayıp Güç 26,08 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiđi





Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 34-04-4145232 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN SOLUTIONS

23.02.2023

Araç: Mini Cooper 1.5d F55

Motor kodu: 837 C15 A

Üretim yılı: 14-17

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34SA1181

VIN: WMWXT3104H2E27834 (kumanda ünitesinden okunan )

Test edilmiş: 23.02.2023 14:01:12 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

Motor DDE Motor kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC 284E00:

Lambda sondası bank1 sensör 2

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0000

Hata kodu DTC 8011C1:

Audio kontrol paneli

>Sıkışmış tuş.

Hata kodu DTC 8011F9:

PTC-YARDIMCI ISITICI

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu DTC 801237:

Klima modu seçme düğmesi sağ

>Toprak kısa devresi vardır.

Konfor KOMBI Gösterge panosu 1

Hata kodu DTC B7F6C3:

Check—Control mesajı

>Hatalı gösterge.

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC 801C15:

BİLİNMEYEN ARIZA K.ODU.

>ARIZALI KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ!

Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 8

Hata kodu DTC 030410:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Çok fonksiyonlu direksiyon simidine LIN—Bus/bağlantı

>HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 804080:

Hata kodu

»ÜRETİCİ TARAFINDAN TANIM LAN MAMIŞ

Hata kodu DTC 8040B7:

Terminal 15 kapatması

>Ust çalıştırma kapasitesi sınırına ulaşıldı.

Hata kodu DTC 8040B9:

Terminal 30B kapatması

>Ust çalıştırma kapasitesi sınırına ulaşıldı.

Hata kodu DTC 8040BB:

Hata kodu

»ÜRETİCİ TARAFINDAN TANIM LAN MAMIŞ

Hata kodu DTC 8040BD:

Terminal 30F

>Reset/kapatma işlemi gerçekleştirildi.

Hata kodu DTC 8041B2:

AKU İZLEME

>Çalıştırma kapasitesi sınırına ulaşıldı.

Hata kodu DTC 804254:

Ayna kapatma aktüatörü sağ

>HATALI FONKSİYON

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0

Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC 030218:

Yatırılabilir/kaydırılabilir açılır tavan aktüatör

u

>Duşu< VEYA AŞIRI VOLTAJ SAPTAN DI!

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC 420106:

Solenoid vites değişimi kilit valfi B

>HATALI FONKSİYON

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 3

Hata kodu DTC B7F85A:

Infotainment kumanda ünitesi ve anten yükselticisi

arasında bağlantı

>FM1 antenin kablosundaki kesinti

Hata kodu DTC B7F8CD:

Infotainment kumanda ünitesi ve anten yükselticisi

arasında bağlantı

>FM2 antenin kablosundaki kesinti

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu DTC B7F8DE:

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Rapor No: 34-04-4145232  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.07.2017		ERP-Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	6161.2	TL





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Rapor No: 34-04-4145232  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46

## Araç Resimleri







D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.02.2023 11:46 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-04-4145232 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2023 11:46  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası