



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25
Rapor No: 34-04-1123910
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2022 17:25

Full Plus Ekspertiz



34AIE457

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25
Rapor No: 34-04-1123910
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2022 17:25

Araç Bilgileri

Plaka	34AIE457	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	66362	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JF1VM4L55JG015893	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1600cc	Marka	Subaru
Rengi	MAVİ	Model	Levorg
Sonraki Muayene Tar.	2024-01-01	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25
Rapor No: 34-04-1123910
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2022 17:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25
Rapor No: 34-04-1123910
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2022 17:25


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	77	3
2. Aks	62	61	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	364	394	7
2. Aks	239	236	1
El Freni	179	178	1

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık



Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kcbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25
Rapor No: 34-04-1123910
Mersis No: 0005114804300001


Bayı No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 30.11.2022 16:58

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 30.11.2022 17:25

Dinamometre lm Deđerleri

llen Motor Torku 234 NM	Teker Torku 121,76 NM	Teker Gc 59,7 KW	Test Hızı 137 km/h
Ruhsat Verisi Gc 125 KW	Test Sonucu Gc 137,9 KW	Kayıp Gc 63,03 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-1123910 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2022 17:25
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

30.11.2022
Araç: Subaru Levorg1.6i 16V GTi Kombi S—AWD
Motor kodu: FB 16 T
Üretim yılı: 15-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34AIE457
VIN: JF1VM4L55JG015893 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.11.2022 17:04:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor CAN 1

Hata kodu P1604:
ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ
>Çalıştırma prosedürü iptal edildi.

Motor Start/Stopp OBD 0
ABS ABSNDC/EPB CAN 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Hava yastığı Yolcu algılama CAN 0
AIC sistemi Klima sistemi AC CAN 1

Hata kodu B14A1:
Güneş ışınları yoğunluk sensörü
VARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Dahili ünite (BCM) CAN 0

Konfor Far seviyesi CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0
Konfor Çok işlevli gösterge CAN 0
Konfor Arka sağ radar sensörü CAN 0
Konfor Arka sol radar sensörü CAN 0
Konfor Keyless Go CAN 0
Konfor (?n kamera CAN 0
Konfor On kamera CAN LED ilave gösterge 0
Şanzıman CVT CAN 0
Direksiyon Direksiyon CAN 0
Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü (C
AN) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

JF1VM4L55JG015893 şase nolu ve 34AIE457 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25
Rapor No: 34-04-1123910
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2022 17:25

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Farlar

Parça ve Hasar

Far camı, sağ - Çatlak

Notlar

Diğer notlar;

Araçın ruhsatı olmadığından şase no ile işlem yapılmıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2022 17:25 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1123910 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2022 17:25
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası