



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12

Bayi No: 3404

Sayfa: 1/9

Rapor No: 34-04-3087111

Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26

Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

Mersis No: 0005114804300001

# Full Plus Ekspertiz



## 34FBZ121

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12  
Rapor No: 34-04-3087111  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26


Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

## Araç Bilgileri

Plaka	34FBZ121	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6179	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W1N2533191G058099	Motor Gücü	180 kw
Motor Hacmi	1950cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	SİYAH	Model	GLC
Sonraki Muayene Tar.	2025-02-17	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Coupe (Hatchback**)	Ruhsat Sahibi	SERAPOL PORSELEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 11.06.2022 10:12  
Rapor No: 34-04-3087111  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12  
Rapor No: 34-04-3087111  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.9 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	52	0
2. Aks	34	30	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	349	358	3
2. Aks	331	369	10
El Freni	253	282	10

### Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/45/20	105Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	285/40/20	108Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/45/20	105Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	286/40/20	108Y	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12

Bayi No: 3404

Sayfa: 5/9

Rapor No: 34-04-3087111

Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26

Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

Mersis No: 0005114804300001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 180 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12  
Rapor No: 34-04-3087111  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

## OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

09.06.2022  
Araç: Mercedes GLC 300 d 2.016V CDI (253) 4x4  
Motor kodu: 654.920  
Üretim yılı: 20-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34F82121  
VIN: W1N25331916058099 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 09.06.2022 16:36:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor 0

Motor SCR: Egzoz gazı redüksiyon O\*

Motor PTCU: Güç aktarma organları O\*

Motor FSCU yakıt pompası O\*

ABS ESP: Elektronik stabilite programı O\*

Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O\*

AIC sistemi KLA Klima O\*

Güvenlik DTR adaptif hız kontrol sistemi 0

Güvenlik AWF OBD O\*

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu O\*

Konfor EZS dijital OBD 1\*

Hata kodu U1160:

CAN-BUS

>BİR ELEKTRİKLİ CİHAZ ALGILANMIŞTIR

Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü... O\*

Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... 1

\*

Hata kodu 8186D:

Bagaj kapağı kilit açma anahtarı

>HATALI FONKSİYON

Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi O\*

Konfor SG-SW-R sağ far kumanda ünitesi O\*

Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi O\*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor SDE H OBD D\*

Konfor PARK: Park asistanı D\*

Konfor TPAD: Touchpad D\*

Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi D\*

Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi D\*

Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi D\*

Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi D\*

Konfor HKS D\*

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı D\*

Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı D\*

Konfor KG anahtarsız giriş D\*

Şanzıman Şanzıman 1\*

Hata kodu U0128:

E|\_freni\_kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>İLETİŞİM YOK

Direksiyon Elektriin hidrolik direksiyon O\*

SesNideo Audio/Comand 1\*

Hata kodu BZ1A1:

ECU

>SIFIRLAMA YAPILDI

SesNideo ZAN OBD

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



**D-Expert**

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12  
Rapor No: 34-04-3087111  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

## **Tramer Sorgulaması**

W1N2533191G058099 şase nolu ve 34FBZ121 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12  
Rapor No: 34-04-3087111  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Esp tam kapanmadığından dyno testi yapılamadı.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.06.2022 10:12  
Rapor No: 34-04-3087111  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 16:26

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2022 10:12

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası