



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

# Full Plus Ekspertiz



## 06SN759

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23


Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

## Araç Bilgileri

Plaka	06SN759	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	111604	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2050371F270571	Motor Gücü	100 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2024-11-15	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-5.9 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	59	64	5
2. Aks	60	58	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	436	408	6
2. Aks	238	224	6
El Freni	195	138	29

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 201 NM	Teker Torku 124,41 NM	Teker Gücü 57,4 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 92,8 KW	Kayıp Güç 25,19 KW	Performans % 92,80

## RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN SOLUTIONS

29.04.2023  
Araç: Mercedes C 200 1.6 16V CDI (205)  
Motor kodu: 626.951  
Üretim yılı: 15-18  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 06SN759  
VIN: WDD2050371F270571 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 29.04.2023 10:31:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0  
Motor Dizel motor 0  
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0  
Motor FSCU UDS OBD O\*  
Motor SCR: Egzoz gazı redüksiyon O\*

ABS ESP: Elektronik stabilite programı O\*  
ABS EFB OBD O\*  
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi KLA Klima O\*

Güvenlik AWF OBD O  
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.  
.. O  
Konfor SAM ön dijital OBD 1

Hata kodu B1F45:  
MARŞ AKÜSÜ  
>Direnç çok yüksek

Konfor SAM arka dijital OBD O\*

Konfor 360" Kamera O\*  
Konfor RFK: Arka görüş kamerası O\*  
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0  
Konfor PARK: Park asistanı O

Konfor KI dijital OBD O  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ...  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka so...  
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka sa...  
0000  
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi D\*  
Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi D\*  
Konfor Kamera kapağı kumanda ünitesi  
Konfor TPAD: Touchpad  
Konfor KG anahtarsız giriş O\*

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu

Konfor SDE H OBD  
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi

Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi  
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi  
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi 0000  
Şanzıman ISM CAN OBD  
Şanzıman VGS: Tam entegre şanzıman kontrolü OO

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O\*  
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.  
..  
SesNideo ZAN OBD  
SesNideo Comand Online  
SesNideo Audio 20 OBD 0000

SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı o

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.02.2020		Çarpisma	Hayır	8388.4	TL
27.07.2018		Çarpisma	Hayır	265.5	TL
08.02.2018		Çarpisma	Hayır	14185.29	TL
23.03.2016		Çarpisma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ çamurluk civatalarında işlem var. Sol ön çamurluk iç civata bağlantı kısımları lokal boyalı

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2023 10:49  
Rapor No: 34-04-1161515  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:23

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2023 10:49

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası