



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Full Plus Ekspertiz



34BA345

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Araç Bilgileri

Plaka	34BA345	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46195	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA4S1109JAC08311	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ	Model	4 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2022-10-21	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Coupe	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	BAKIM GEREKLİ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	BAKIM GEREKLİ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	79	2
2. Aks	87	73	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	181	169	6
2. Aks	111	111	1
El Freni	201	184	9

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/18	95Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/18	95Y	6 mm	Yazlık



Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 181 NM	Teker Torku 150,53 NM	Teker Gücü 50,3 KW	Test Hızı 90 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 98,8 KW	Kayıp Güç 1,2 KW	Performans % 98,80

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
'SOLUT IONS

04.08.2021
Araç: BMW 418i F32 Coupe
Motor kodu: 838 815 A
Üretim yılı: 16-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BA345
VIN: WBA4S1109JAC08311 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 04.08.2021 09:21:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM S_ürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FEM On araç elektrik sistemi kumanda ü.. 1

Hata kodu DTC D90D37:
İç mekan aydınlatması kontrol modülü 1
>Yanlış sürüm takılı.

Konfor REM arka elektronik modülü 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0
Konfor SMBF ön yolcu koltuk kumanda ünitesi 0
Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 1

Hata kodu DTC D90D37:
İç mekan aydınlatması kontrol modülü 1
>Yanlış sürüm takılı.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
SesNideo TBX Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Tramer Sorgulaması

WBA4S1109JAC08311 şase nolu ve 34BA345 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Araç Resimleri



Diđer

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Çizik
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Çizik
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik

Notlar

Diđer notlar;

ARAÇ GENELİNDE NOKTASAL EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT. SOL KAPI DÖŞEMESİ HAFİF YIRTIK. SOL ÖN KOLTUK KENARI DEFORME.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.08.2021 09:31
Rapor No: 34-05-1026123
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:14

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2021 09:31

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası