



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

Full Plus Ekspertiz



34SP0155

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

Araç Bilgileri

Plaka	34SP0155	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	55323	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ8R4EA028595	Motor Gücü	130 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Audi
Rengi	GRİ	Model	Q5
Model Yılı	2013	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	75	4
2. Aks	74	73	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	423	436	3
2. Aks	310	345	10
El Freni	91	109	16

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/20	105V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	255/45/20	105V	6 mm	-
Sağ Ön	225/45/20	105V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	225/45/20	105V	6 mm	4 Mevsim

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
130	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

28.02.2022
Araç: Audi 05 2.0 16V TDI Ouattro
Motor kodu: CGLC
Üretim yılı: 12-16
Kilometre durumu: 55320 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34SP0155
VIN: WAUZZZSR4EA028595 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 28.02.2022 15:18:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0
ABS Fren elektroniği 0
ABS El freni 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Merkezi konfor modülü 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Kapı elektroniği arka sol 0
Konfor Kapı elektroniği arka sağ 0
Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0
Konfor Telefon/cep telefonu hazırlığı 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hırsızlık koruması Erişim/çalıştırma yetkisi 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
SesNideo Radyo ayarlayıcı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.04.2015		Çalinma	Hayır	0	TL
10.10.2014		Çarpma	Hayır	207.68	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Kapı, sol ön - Noktasal Ezik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastiklerde deformasyon ve çatlak var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Orta konsol nikelaj kısımda ufak ezikler var.

Diğer notlar;

Esp sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.02.2022 15:40
Rapor No: 34-04-1053477
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:48

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2022 15:40

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası