



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07

Full Plus Ekspertiz



41GP723

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07

Araç Bilgileri

Plaka	41GP723	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	63294	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBEN4NJXHZ033238	Motor Gücü	81 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1197cc
Renđi	BEYAZ	Model	Fabia
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-07	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	66	68	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	251	265	5
2. Aks	145	167	13
El Freni	135	152	11

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	84T	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 190 NM	Teker Torku 159,27 NM	Teker Gücü 47,2 KW	Test Hızı 93 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 70,4 KW	Kayıp Güç 15,46 KW	Performans % 86,91

RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS19.10.2021
Araç: Skoda Fabia—III1.2i 16V TSI
Motor kodu: CJZD
Üretim yılı: 14-
Kilometre durumu63294 (kumanda ünitesinden okunan)Lisans numarası: 41GP723
VIN: TMBEN4NJXH2033238 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 19.10.2021 09:32:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.04.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	829.48	TL
11.02.2019		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1138.29	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Şanzıman	Vites topuzu - Deforme Olmuş
Arka bölüm	Arka sac/panel - Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı da 3 cm çapında boyasız onarım var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.10.2021 10:07
Rapor No: 34-04-1036328
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:21

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2021 10:07

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası