



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56

# Full Plus Ekspertiz



## 16ACF054

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56

## Araç Bilgileri

Plaka	16ACF054	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	41675	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JMZND6EA600135921	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	Mazda
Rengi	BEYAZ	Model	MX-5
Sonraki Muayene Tar.	2023-02-02	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Roadster	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	2 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	77	3
2. Aks	68	68	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	327	403	19
2. Aks	215	217	1
El Freni	154	216	29

### Verimlilik

109

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/50/16	84V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/50/16	84V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/50/16	84V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/50/16	84V	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 154 NM	Teker Torku 123,33 NM	Teker Gücü 61 KW	Test Hızı 118 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 78,3 KW	Kayıp Güç 8,69 KW	Performans % 81,56

## RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

27.05.2022

Araç: Mazda MX-5i 16V Skyactiv—G (ND)

Motor kodu: P5

Üretim yılı: 15-18

Kilometre durumu

Lisans numarası: 16ACF054

VIN: JMZND6EA600135921 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 27.05.2022 14:11:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin CAN 0

Motor SSU = Start/stop ünitesi 0

ABS ABS (CAN) 0

ABS EVP Elektrikli vakum pompası CAN 0

Hava yastığı Hava yastığı RCM 0

AIC sistemi EATC = Klima otomatığı 0

Konfor R\_BCM = Merkezi kontrol ünitesi 0

Konfor IC = Gösterge panosu 0

Konfor AFS = Viraj farı 0

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 1

Hata kodu U0415:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

>MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

JMZND6EA600135921 şase nolu ve 16ACF054 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56

## Araç Resimleri



## Diğer

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol  
Şanzıman

### Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı  
Vites topuzu - Deforme Olmuş



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.05.2022 14:56  
Rapor No: 34-04-1083278  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:35

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.05.2022 14:56

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası