



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01

Full Plus Ekspertiz



07ATL140

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01

Araç Bilgileri

Plaka	07ATL140	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	139591	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0LBE6EG6HG059297	Motor Gücü	100 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Astra
Sonraki Muayene Tar.	2021-12-20	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-0.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	69	2
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	307	334	8
2. Aks	167	164	2
El Freni	106	116	9

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
251	188,05	50	105
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	86,1	26,63	86,10
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

23.11.2021

Araç: Opel/VauxhallAstra—K1.616V CDTI

Motor kodu: B 16 DTH (LVL)

Üretim yılı: 15-17

Kilometre durumu

Lisans numarası: 07ATL140

VIN: WOLBE6EG6HG059297 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 23.11.2021 13:54:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor 0

ABS ABS/ESP 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

AIC sistemi Klima sistemi kontrol ünitesi 0

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Park desteği 0

Konfor ANAHTARSIZ ERIŞİM SİSTEMİ 0

Konfor Ön kamera sistemi 0

Konfor Far 0

Konfor Direksiyon kilidi 0

Şanzıman Otomatik şanzıman 0

Direksiyon Servo direksiyon 0

SesNideo RADYO 0*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WOLBE6EG6HG059297 şase nolu ve 07ATL140 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Çamurluk, sağ arka	Çamurluk, sağ arka - Çizik
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Ezik
Taban	Taban halısı - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı ayna ayar tuşunda ve kapı iç tutamağında deformasyon var. Bagaj pandizot yok.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2021 14:01
Rapor No: 34-04-1041682
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:05

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2021 14:01

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası