



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2021 12:57

Full Plus Ekspertiz



34KF9841

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2021 12:57

Araç Bilgileri

Plaka	34KF9841	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	148750	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA5C910XFD464461	Motor Gücü	160 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	SİYAH METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2022-02-21	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kkbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 30.11.2021 12:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Dřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yrr Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensrleri		
Ara Altı		
Ak		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2021 12:57


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.4 m/km	-3.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	55	3
2. Aks	65	58	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	294	393	25
2. Aks	326	369	12
El Freni	224	234	4

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	97V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	97Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	97V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2021 12:57

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
160	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 6/9
Araç Çıkıř Tarihi: 30.11.2021 12:57

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

30.11.2021
Araç: BMW 530d F10 xDrive
Motor kodu: N47 D20 D
Üretim yılı: 11-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34KF9841
VIN: WBA5C91OXFD464461 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.11.2021 12:39:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0
Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0
Motor SCR Egzoz gazı son işlem 0
ABS DSC Sürüş dinamiğı kontrolü 0
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiğı kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FRM On araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor FZD Sürüğü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL Direksiyon sütunu anahtarlama ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor PDC Park asistanı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

řanzıman EGS řanzıman kumanda ünitesi 0
řanzıman GWS Vites řalteri kumanda ünitesi 0
řanzıman VTG Transfer kutusu kumanda ünitesi 0
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Lastik basıncı kontrolü RDC lastik basıncı kontrol
ü kumanda üni... 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2021 12:57

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.10.2021		ERP-Carpma	Hayır	6285	TL
21.06.2018		Çarpisma	Hayır	13250.01	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2021 12:57

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Şanzıman	Vites topuzu - Deforme Olmuş
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Küçük Vuruk
Taban	Taban halısı - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Direksiyon simidi derisinde kullanıma bağlı deformasyon var. Motor alt koruma Demir'i yok.

Diğer notlar;

Araca kirli bakılmıştır. Aracın ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.11.2021 12:57
Rapor No: 34-04-1042461
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2021 12:57

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası