



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2023 14:16

Full Plus Ekspertiz 4x4



34GFH301

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2023 14:16

Araç Bilgileri

Plaka	34GFH301	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	213973	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	6FPPXXMJ2PFT10478	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	2198cc	Marka	Ford
Renği	GRİ	Model	Ranger
Sonraki Muayene Tar.	2023-06-03	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2023 14:16

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2023 14:16

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	68	1
2. Aks	83	83	0

%0 %20 %40 %100



arızalı verimsiz normal

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	344	285	17
2. Aks	332	338	2
El Freni	299	316	5

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	315/75/16	121Q	10 mm	Kışlık
Sol Arka	315/75/16	121Q	10 mm	Kışlık
Sağ Ön	315/75/16	121Q	10 mm	Kışlık
Sağ Arka	315/75/16	121Q	10 mm	Kışlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2023 14:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 23.01.2023 14:16

OBD Genel Arıza Tarama

(tn: GUTMANN
SOLUTIONS

23.01.2023

Ara: Ford Ranger 2.216VTDCi4x4

Motor kodu: OJ2R

retim yılı: 11-15

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34GFH301

VIN: 6FPPXXMJ2PFT10478 (kumanda nitesinden okunan
)

Test edilmiř: 23.01.2023 13:50:42 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel Duratorq TDCi 0

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastıđı Hava yastıđı (CAN) 0

AIC sistemi Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0

Hata kodu P0460:

Yakıt deposu sensr

>HATALI SİNYAL

Hata kodu B10D7:

MOTOR KİLİDİ

>ARIZALI ANAHTAR, TANIMLAMA ALINMADI

Hata kodu B112F:

Acil fren lambası

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1_0A2:

ARPIřMA GİRİř _DEVRELERİ

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B12_4B:

GUNDUZ SURUř LAMBALARI

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B12_4A:

GUNDUZ SURUř LAMBALARI

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D07:

SAđ SİNYAL LAM BASI

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1D13:

İ aydınlatma

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D01:

KISA FAR SAđ

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D01:

KISA FAR SAđ

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U2010:

ANAHTAR AYDINLATMASI

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu U2010:

ANAHTAR AYDINLATMASI

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81115:

3. Fren ışığı

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu U1000:

CAN _Bus/ver_i kablosu_

>PRIMER ID İİN EKSİK-/ YANLIř VERİ

Hata kodu U3000:

ECU

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu U3008:

ECU

>ARIZALI řASİ BESLEMESİ "A"!

Konfor Gsterge panosu grubu IPC CAN

Konfor ok iřlevli gsterge CAN OO

He|ja Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2023 14:16

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.12.2016		ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma ve Gözetim	Hayır	1393.87	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.01.2023 14:16
Rapor No: 34-04-1137877
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 23.01.2023 13:45

Sayfa: 8/8
Araç Çıkıř Tarihi: 23.01.2023 14:16

Araç Resimleri



Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Direksiyon kumanda tuřlarında eksik var.Araç modifikasyondan dolayı ön üç parça ve farlar deđiřtirilmiřtir.

Diđer notlar;

Tavan ve kapılarda kısmi bakalit kaplı olduđundan boya kontrolü yapılamadı. Araç lastik ölçülerinden dolayı DYNO testi yapılamadı.