



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28

Full Plus Ekspertiz



34BDZ382

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28

Araç Bilgileri

Plaka	34BDZ382	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	84630	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2050371F724295	Motor Gücü	100 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	C
Sonraki Muayene Tar.	2023-03-04	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	52	5
2. Aks	38	39	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	362	359	1
2. Aks	338	346	2
El Freni	200	173	13

Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/19	93Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	255/35/19	96Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/19	93Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/35/19	96Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
362	260,88	74,2	136
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	98,4	23,17	98,40
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

28.06.2021
Araç: Mercedes C 200 1.6 16V CDI (205)
Motor kodu: 626.951
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BZD382
VIN: WDD2050371F724295 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 28.06.2021 16:24:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları 1

Hata kodu P059F:
Radyatör panjuru 1 __
>SİSTEM SIKIŞIYOR YA DA SUREKLI AÇIK

Motor FSCU UDS OBD O*
Motor SCR: Egzoz gazı redüksiyon O*

ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0
ABS EFB OBD 0
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi KLA Klima O*

Güvenlik AWF OBD O*
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateşlem.
.. 0
Konfor SAM ön dijital OBD 0
Konfor SAM arka dijital OBD 0

Konfor 360" Kamera 1*

Hata kodu U0416:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
>MANTIKSIZ SİYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor RfK: Arka görüş kamerası 1*

Hata kodu U0416:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
>MANTIKSIZ SİYAL

Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0
Konfor PARK: Park asistanı 0

Konfor KI dijital OBD O*
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol O*
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... O
*

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka so...
O*

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi arka sa...
O*

Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi 1

Hata kodu U11A3:
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesi (ECU) ile i
letişim
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor SG-SW-R sağ far kumanda ünitesi 0
Konfor Kamera kapağı kumanda ünitesi 0

Konfor KG anahtarsız giriş O*

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu O

Konfor SDE H OBD O
Konfor ESE sürücü koltuğu koltuk belleği olan el..
.. O
Konfor ESE yolcu koltuğu koltuk belleği olan elek..
.. O

Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi 0
Şanzıman ISM CAN OBD O
Şanzıman VGS: Tam entegre şanzıman kontrolü O

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O
SesNideo KOMO: Telematik hizmetleri iletişim mo...
O*
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko..
.. O
SesNideo ZAN OBD O
SesNideo Comand Online O*
SesNideo Audio 20 OBD O*
SesNideo Telematik HERMES O

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

SesNideo ZAN merkezi bilgi-eğlence ekranı 0

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.01.2020	Hayır	Çarpisma	Hayır	0	
28.10.2019	Hayır	Çarpisma	Hayır	0	
03.10.2019	Hayır	Carpma	Hayır	0	
21.02.2019	Hayır	Park Halinde Çarpılma	Hayır	6066.5	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28
Rapor No: 34-05-1022751
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Muhtelif yerlerinde noktasal ezikler ve çizikler mevcuttur Ön sağ ve sol jantlar hasarlı Sol üst direk boyalı

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.06.2021 16:28 Bayi No: 3405 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-05-1022751 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:29 Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2021 16:28
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası