



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00

# Full Plus Ekspertiz



## 34JM2110

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00

## Araç Bilgileri

Plaka	34JM2110	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	120634	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5A110XFGF17359	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1592cc
Rengi	GRİ METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2022-07-13	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.1 m/km	-3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	58	1
2. Aks	62	58	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	348	390	11
2. Aks	295	371	20
El Freni	163	229	29

### Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	97Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	97Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	97Y	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 282 NM	Teker Torku 191,98 NM	Teker Gücü 80,9 KW	Test Hızı 115 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 119,1 KW	Kayıp Güç 25,1 KW	Performans % 95,28

## RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00

## OBD Genel Arıza Tarama

(&n; GUTMANN  
SOLUTIONS

23.10.2021  
Araç: BMW 520i F10  
Motor kodu: N20 B16 A  
Üretim yılı: 13-17  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34JM2110  
VIN: WBA5A110XFGF17359 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 23.10.2021 14:17:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Hata kodu DTC 1D2404:  
HARİTA SOĞUTMASI TERMOSTATI  
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0  
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0  
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi 0

Hata kodu DTC 930BB9:  
ARIZA KODU YOK  
>ONEMSİZ ARIZA KODU  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WBA5A110XFGF17359 şase nolu ve 34JM2110 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00

### Araç Resimleri



### Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kaporta	B-direk, sol - Lokal Boya
Motor kaputu	Motor kaputu - Ezik

### Notlar

#### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol Tavan direği frangart boyalı. Sol arka kapı eşiği boyalı.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:00  
Rapor No: 34-04-1037181  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:09

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:00

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası