



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17

Full Plus Ekspertiz



34A0A458

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17

Araç Bilgileri

Plaka	34AOA458	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	101020	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZAUZJP051132	Motor Gücü	85 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2024-10-10	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	70	2
2. Aks	63	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	282	292	3
2. Aks	220	211	4
El Freni	51	65	22

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5 mm	Kışlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 5/9
Araç Çıkıř Tarihi: 28.04.2023 13:17

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 190 NM	Teker Torku 151,39 NM	Teker Gücü 56,2 KW	Test Hızı 112 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 74,1 KW	Kayıp Güç 9,75 KW	Performans % 87,18

RPM (Devir/dk) Grafiđi





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

28.04.2023

Araç: Volkswagen Golf7 1.6 16V TDI BlueMotion

Motor kodu: DDYA

Üretim yılı: 17-20

Kilometre durumu101020 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 34AOA458

VIN: WVWZZZAUZJP051132 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 28.04.2023 12:45:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor S_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.08.2022		Çarpisma	Hayır	10747.65	TL
08.07.2022		Çarpma	Hayır	2261.45	TL
17.03.2022		Çarpisma	Hayır	4948.8	TL
30.11.2020		Çarpma	Hayır	9464.97	TL
23.09.2020		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1359.22	TL
05.12.2019		Çarpma	Hayır	2125.31	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17
Rapor No: 34-04-1161266
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.04.2023 13:17 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1161266 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2023 13:17
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası