



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2022 12:09
Rapor No: 34-04-1055625
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09

Full Plus Ekspertiz



34NK1309

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2022 12:09
Rapor No: 34-04-1055625
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09

Araç Bilgileri

Plaka	34NK1309	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100671	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFBAF15U7161074	Motor Gücü	86 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1598cc
Renđi	BEYAZ İNCİ	Model	Juke
Sonraki Muayene Tar.	2023-10-04	Model Yılı	2015
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2022 12:09
Rapor No: 34-04-1055625
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2022 12:09
Rapor No: 34-04-1055625
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	71	1
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	292	252	13
2. Aks	204	194	5
El Freni	160	176	9

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	215/55/17	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	215/55/17	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	215/55/17	98V	6 mm	4 Mevsim



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2022 12:09
Rapor No: 34-04-1055625
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 86	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 11.03.2022 12:09
Rapor No: 34-04-1055625
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

07.03.2022

Araç: Nissan Juke—I 1.6i 16V (F15) 4x2

Motor kodu: HR 16 DE

Üretim yılı: 10-14

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34NK1309

VIN:

Test edilmiş: 07.03.2022 10:46:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin CAN 0

ABS ABS/ESP (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

AIC sistemi Klima sistemi HVAC CAN 1

Hata kodu B2631:

Güneş ışınları yoğunluk sensörü

>HATALI SİNYAL

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0

Konfor Multi ekran CAN 0

Konfor IPDM - far merkezi modül CAN 0

Konfor BCM (CAN) 2

Hata kodu U1000:

CAN-BUS

>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu B2190:

İmmobilizer elektronik kumanda ünitesi

»İmmobilizer elektronik kumanda ünitesinin arızası

Direksiyon EPS (CAN) 0

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA

N-UDS 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.02.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	19516.62	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2022 12:09
Rapor No: 34-04-1055625
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Camlar	Ön cam - Değişmiş
Tavan	Tavan direği - Çizik
Kaporta	B-direk, sağ - Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Kapı civatalarında işlem var. Araç içinde kullanıma bağlı hafif deformasyon var.

Diğer notlar;

Araç tam otomatik vites olduğundan DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.03.2022 12:09 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1055625 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2022 12:09
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası