



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09

Full Plus Ekspertiz



34LM6805

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28


Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09

Araç Bilgileri

Plaka	34LM6805	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	121000	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA8C9106HA000679	Motor Gücü	140 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	SİYAH METALİK	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2024-03-08	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.4 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	65	2
2. Aks	65	63	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	241	254	5
2. Aks	278	306	9
El Freni	262	301	13

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	95W	6 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/18	95W	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/18	95W	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/18	95W	6 mm	Kışlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 337 NM	Teker Torku 145,05 NM	Teker Gücü 54,5 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 140 KW	Test Sonucu Güç 127,5 KW	Kayıp Güç 58,98 KW	Performans % 91,07

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

16.03.2022
Araç: BMW 320d G21 Touring
Motor kodu: B47 D20 B
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34LM6805
VIN:
Test edilmiş: 16.03.2022 10:51:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi O*
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü O*
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi O*
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi O*
Konfor KOMBI Gösterge panosu O*
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği O*
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği O*
Konfor FZD Sürgölü tavan kumanda ünitesi O*
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi O*
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi O*

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi O*
SesNideo AMP ses yükseltici 0
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBA8C9106HA000679 şase nolu ve 34LM6805 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Çamurluk, sol arka

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Çamurluk, sol arka - Noktasal Ezik



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.03.2022 15:09
Rapor No: 34-04-2056116
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:28

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2022 15:09

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası