



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44
Rapor No: 34-04-2120839
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44

Full Plus Ekspertiz



34ACM442

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44
Rapor No: 34-04-2120839
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44

Araç Bilgileri

Plaka	34ACM442	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	137893	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ4G4JN015367	Motor Gücü	185 kw
Motor Hacmi	1984cc	Marka	Audi
Rengi	SİYAH	Model	A6
Sonraki Muayene Tar.	2024-07-02	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44
Rapor No: 34-04-2120839
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-2120839 Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.4 m/km	-5.9 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	78	1
2. Aks	75	74	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	353	366	3
2. Aks	239	254	6
El Freni	70	84	16

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44
Rapor No: 34-04-2120839
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 185	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44
Rapor No: 34-04-2120839
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

16.11.2022
Araç: Audi A6 2.0i 16V TFSI
Motor kodu: CYPA
Üretim yılı: 14-18
Kilometre durumu137896 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası: 34ACM442
VIN: WAUZZZ4G4JN015367 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.11.2022 14:21:37 / Standard

Hata kodu I Genel sorgulama I -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0
ABS El freni 0
Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

AIC sistemi Arka AIC kumanda ünitesi 0

Konfor Merkezi konfor modülü 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor FAR AYARI 0
Konfor Uzun huzmeli far asistanı 0
Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Kapı elektroniği arka sol 0
Konfor Kapı elektroniği arka sağ 0
Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0
Konfor Diyağ. arayüzü veri yolu 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0
Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0

Konfor Sensör elektronik 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim/çalıştırma yetkisi 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0
SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44
Rapor No: 34-04-2120839
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deęişimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.09.2022		Çarpisma	Hayır	0	TL
07.08.2021		Çarpisma	Hayır	8960.88	TL
06.03.2020		Çarpisma Bila ni xe Gözetin	Hayır	1975	TL
29.11.2019		Çarpisma	Hayır	4743.06	TL
04.11.2019		Çarpisma rkezi	Hayır	1909.7	TL
04.10.2018		Carpma	Hayır	0	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44
Rapor No: 34-04-2120839
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Camlar	Ön cam - Değişmiş
İlave parçalar, ön	Ön panjur - Boyası Atmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol çamurluk civatalarında işlem var. Aracın altında sürtünmeye bağlı deformasyon var.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Aracın ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılmadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2022 14:44 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-2120839 Araç Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2022 14:44
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası