



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

Full Plus Ekspertiz



20AZC08

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

Araç Bilgileri

Plaka	20AZC08	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	140264	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCBMEP55578	Motor Gücü	85 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	BEYAZ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-28	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1036010 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	-4.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	68	2
2. Aks	66	64	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	239	242	1
2. Aks	137	174	21
El Freni	162	190	15

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/16	97V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/16	97V	5,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/16	97V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/16	97W	5,5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 0 NM	Teker Torku ∞ NM	Teker Gücü 61,7 KW	Test Hızı 119 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 85,9 KW	Kayıp Güç 14,75 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
*S U T I O N S

16.10.2021
Araç: Ford Focus 1.6 TDCI Turnier
Motor kodu: T1DB
Üretim yılı: 14-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 20AZC08
VIN: WFOMXXGCBMEP55578 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.10.2021 10:08:36 / Standard

Konfor Uzaktan kumanda CAN 0
Konfor GPS modülü CAN 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 0
SesNideo Aksesuar arayüz modülü APIM CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Motor PCM Dizel TDCI
ABS Direksiyon açısı sensörü SASM CAN
ABS ABS (CAN)
Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN
AIC sistemi Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 6
00000

Hata kodu B1A69:
Nem sensörü
>HATALI FONKSİYON
Konfor Park asistanı PAM CAN
Konfor IPC gösterge panosu grubu CAN OO

Konfor Ön kontrol elemanı/ekran (FCDIM)
Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN)
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) OOO

Konfor Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1_0A2:
-
ÇARPIŞMA GİRİŞ_DEVRELERİ
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D06:
SOL SİNYAL LAM BASI
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1D00:
KISA FAR SOL
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D07:
SAĞ SİNYAL LAM BASI
>HATALI FONKSİYON

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hata kodu B1D01:
KISA FAR SAĞ
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1098:
SOL PARK LAMBALARI
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.03.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	13788.9	TL
15.09.2016		ERP-Carpma	Hayır	3904.33	TL



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

ARKA PANEL EZİK HASAR MEVCUT.

Diđer notlar;

AKÜ KAPALI OLDUĐUNDAN ÖLÇÜMÜ YAPILAMADI. ÖN CAM FİTİLİ DEFORME. MOTOR ALT MUHAFAZA DEFORME.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.10.2021 12:13
Rapor No: 34-04-1036010
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2021 12:13

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası