



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32

Full Plus Ekspertiz



06AER188

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32

Araç Bilgileri

Plaka	06AER188	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	49379	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF52HA015431	Motor Gücü	140 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Audi
Rengi	GRİ	Model	A5
Model Yılı	2017	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	66	0
2. Aks	70	67	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	403	383	5
2. Aks	237	236	0
El Freni	217	214	2

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/18	97V	6 mm	Kışlık
Sol Arka	245/40/18	97V	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/40/18	97V	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	245/40/18	97V	6 mm	Kışlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 447 NM	Teker Torku 375,3 NM	Teker Gücü 104,7 KW	Test Hızı 87 km/h
Ruhsat Verisi Güç 140 KW	Test Sonucu Güç 137,1 KW	Kayıp Güç 29,51 KW	Performans % 97,93

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

31.07.2021

Araç: Audi A5 2.0 16V TDI Sportback

Motor kodu: DETA

Üretim yılı: 16-18

Kilometre durumu:49376 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 06AER188

VIN: WAUZZZF52HA015431 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 31.07.2021 11:12:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0

Konfor Sağ lamba kontrolü 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0

Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0

Konfor Sürgülü tavan 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 1

Hata kodu 1555:

ECU

.. . . .

>MUHTEMEL YANLIŞ KODLAMA VEYA YAZILIM SURUMU

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.06.2019	Hayır	KTT-Carpma	Hayır	0	
05.05.2018	Hayır	Çarpisma	Hayır	1982.85	TL
18.12.2017	Hayır	Çarpisma	Hayır	742.22	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Çamurluk, sağ

Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın genel mikron değeri 165 - 210.

Araç Bilgileri;

CARETTA

Diğer notlar;

Araçın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.07.2021 11:32
Rapor No: 34-05-1025761
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:50

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2021 11:32

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası