



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Rapor No: 34-04-1122184  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11

# Full Plus Ekspertiz



## 34BCZ812

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Rapor No: 34-04-1122184  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30


Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11

## Araç Bilgileri

Plaka	34BCZ812	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	26993	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF41LA026324	Motor Gücü	140 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Audi
Rengi	BEYAZ	Model	A4
Sonraki Muayene Tar.	2022-11-14	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Rapor No: 34-04-1122184  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Rapor No: 34-04-1122184  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.3 m/km	-3.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	72	4
2. Aks	70	68	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	402	426	6
2. Aks	191	196	3
El Freni	240	190	21

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	94H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	94H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	94H	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Rapor No: 34-04-1122184  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 140 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Rapor No: 34-04-1122184  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN  
SOLUTIONS

23.11.2022

Araç: Audi A4 40 TDI

Motor kodu: DETA

Uretim yılı: 18-

Kilometre durumu26993 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34BCZ812

VIN: WAUZZZF41LA026324 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 23.11.2022 12:42:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Diyağ. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Ön kamera sistemi 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0

Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Sürgülü tavan 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

SesNideo Mobil uç cihazlar için şarj cihazı 1 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WAUZZZF41LA026324 şase nolu ve 34BCZ812 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Rapor No: 34-04-1122184  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ve sol arka çamurluklarda kordon altı boyalı.

### Diğer notlar;

ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi Yapılamadı.





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 13:11 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1122184 Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:30 Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 13:11  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası