



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10
Rapor No: 34-04-1122284
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:36

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 16:10

Full Plus Ekspertiz



34CEL274

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10
Rapor No: 34-04-1122284
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:36


Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 16:10

Araç Bilgileri

Plaka	34CEL274	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	125925	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00663611139	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2024-07-19	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10
Rapor No: 34-04-1122284
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:36

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 16:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10
Rapor No: 34-04-1122284
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:36

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 16:10


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	72	3
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	402	407	1
2. Aks	213	223	4
El Freni	127	124	2

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık



Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10
Rapor No: 34-04-1122284
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 23.11.2022 15:36

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 23.11.2022 16:10

Dinamometre lm Deđerleri

llen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gc	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gc	Test Sonucu Gc	Kayıp Gc	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yklenmemiř...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10
Rapor No: 34-04-1122284
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:36

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 16:10

OBD Genel Arıza Tarama

(ean: GUTMANN
SOLUTIONS

23.11.2022
Araç: Renault Megane—III 1.5 dCi
Motor kodu: K9K—636 (K9K—A6)
Üretim yılı: 08—16
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34CEL274
VIN: VF1RF800663611139 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 23.11.2022 15:48:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -
AIC sistemi Klima CAN O*

Konfor UPC CAN O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.06.2022		Çarpma	Hayır	879	TL
05.06.2021		Çarpisma	Hayır	1273	TL
18.12.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	6537.69	TL
17.08.2020		Çarpisma	Hayır	486	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10
Rapor No: 34-04-1122284
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:36

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 16:10

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Tampon, ön

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Ön tampon - Rötüş

Notlar

Diğer notlar;

Araçın ESP sistemi kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.11.2022 16:10 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1122284 Araç Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 23.11.2022 16:10
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası