



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59

Full Plus Ekspertiz



16FZ422

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59

Araç Bilgileri

Plaka	16FZ422	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	47260	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JMZKEN97800439652	Motor Gücü	118 kw
Motor Hacmi	1998cc	Marka	Mazda
Rengi	BEYAZ	Model	CX-5
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-31	Model Yılı	2015
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	78	3
2. Aks	71	67	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	375	373	1
2. Aks	242	240	1
El Freni	161	156	3

Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/19	99V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/19	99V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/19	99V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/19	99V	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

03.08.2021
Araç: Mazda CX—5 2.0i 16V Skyactiv—G (KE)
Motor kodu: PE
Üretim yılı: 13-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 16FZ422
VIN: JMZKEN97800439652 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 03.08.2021 11:28:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin CAN 0
ABS ABS (CAN) 0
ABS SCBS = Akıllı fren güçlendirmesi 0
ABS EPB = Elektromekanik e| frenini 0
Hava yastığı Airbag CAN 1 0

AIC sistemi Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0

Konfor Ana kumanda ünitesi CAN 0

Konfor Gösterge panosu CAN 2 0
Konfor Sürücü tarafı ön koltuk modülü CAN 0

Konfor Far modülü CAN 0

Konfor Park asistanı CAN 2 0
Konfor Arka izleme CAN 0

Konfor FSC = Ön kamera 0

Şanzıman Otomatik şanzıman CAN 0
Şanzıman AWD şanzıman CAN 0

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.05.2016	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	1380.47	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kapı, sağ arka

Parça ve Hasar

Kapı, sağ arka - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.

Araç Bilgileri;

CARETTA

Diğer notlar;

Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı. ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.08.2021 16:59
Rapor No: 34-05-1026001
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:06

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2021 16:59

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası