



**D-Expert**

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42  
Rapor No: 34-05-2026605  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42

# Full Plus Ekspertiz



## 34BOB665

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42  
Rapor No: 34-05-2026605  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42

**Araç Bilgileri**

|                      |                   |               |                                           |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Plaka                | 34BOB665          | Şanzıman Tipi | Manuel                                    |
| KM                   | 46643             | Yakıt Cinsi   | Benzin                                    |
| Şase                 | JMZND6EA610111972 | Motor Gücü    | 96 kw                                     |
| Marka                | Mazda             | Motor Hacmi   | 1496cc                                    |
| Rengi                | KIRMIZI           | Model         | MX-5                                      |
| Sonraki Muayene Tar. | 2021-11-06        | Model Yılı    | 2016                                      |
| Araç Tipi            | Roadster          | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 2 Kapı            |               |                                           |

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42

Rapor No: 34-05-2026605

Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405

Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 3/8

Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42

**Kontrol Listesi**

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar               |
|-----------------------------------|-------|----------------------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       | Noktasal ezik cızık. |
| Araç Koltukları                   |       |                      |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |                      |
| Araç İç Donanımı                  |       |                      |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |                      |
| Silecekler                        |       |                      |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |                      |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri      |       |                      |
| Lastik ve Jantlar                 |       |                      |
| Fren Sistemi                      |       |                      |
| Yürür Aksam                       |       |                      |
| Motor                             |       |                      |
| Şanzıman                          |       |                      |
| Diferansiyel                      |       |                      |
| Direksiyon Sistemi                |       |                      |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |                      |
| Park Sensörleri                   |       |                      |
| Araç Altı                         |       |                      |
| Akü                               |       |                      |
| Klima                             |       |                      |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42  
Rapor No: 34-05-2026605  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN     | ARKA      |
|--------|-----------|
| 1 m/km | -2.6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 77      | 73      | 4        |
| 2. Aks | 65      | 62      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 293 | 290 | 1         |
| 2. Aks                     | 203 | 200 | 1         |
| El Freni                   | 79  | 73  | 8         |

### Verimlilik

99

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/45/17 | 88W                | 5 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 205/45/17 | 88W                | 5 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/45/17 | 88W                | 5 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/45/17 | 88W                | 5 mm          | Yazlık |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42  
Rapor No: 34-05-2026605  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42

**Dinamometre Ölçüm Değerleri**

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 166                 | 126,51          | 62,4       | 128          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | 88,1            | 16,01      | 91,77        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

**RPM (Devir/dk) Grafiği**



**D-Expert**

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42  
Rapor No: 34-05-2026605  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

02.09.2021  
Araç: Fiat 500 1.2i 8V  
Motor kodu: 169 A4.000  
Üretim yılı: 09-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34BZL862  
VIN: ZFA3120000J450881 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 02.09.2021 12:36:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 0  
ABS ABS/ESP O\*  
Hava yastığı Hava yastığı O\*  
A/C sistemi A/C/kalorifer 0  
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu O\*  
Konfor Gösterge panosu grubu Marelli/Microsof... 0  
  
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0  
Konfor Multimedya çalar arayüz modülü 0  
Konfor PARK ASİSTANI 0

Şanzıman Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman 0  
Direksiyon Servo direksiyon 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

JMZND6EA610111972 şase nolu ve 34BOB665 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42  
Rapor No: 34-05-2026605  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42

### Araç Resimleri



### Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

#### Parça Grubu

Arka lambalar

#### Parça ve Hasar

Arka lamba camı, sol - Standart Dışı Onarım

### Notlar

#### Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.

#### Araç Bilgileri;

CARETTA

#### Diğer notlar;

Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 16:42  
Rapor No: 34-05-2026605  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2021 12:46

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 16:42

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası