



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.09.2022 09:54
Rapor No: 34-04-1108289
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15

Sayfa: 1/7
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2022 09:54

Full Plus Ekspertiz



34BYP801

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.09.2022 09:54
Rapor No: 34-04-1108289
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15


Sayfa: 2/7
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2022 09:54

Araç Bilgileri

Plaka	34BYP801	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30238	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAUZKP017126	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Volkswagen
Rengi	GRİ	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2023-10-02	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.09.2022 09:54
Rapor No: 34-04-1108289
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15

Sayfa: 3/7
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2022 09:54

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.09.2022 09:54
Rapor No: 34-04-1108289
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15

Sayfa: 4/7
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2022 09:54


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	68	3
2. Aks	65	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	244	260	6
2. Aks	189	223	15
El Freni	153	171	10

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.09.2022 09:54
Rapor No: 34-04-1108289
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15

Sayfa: 5/7
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2022 09:54

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 171 NM	Teker Torku 146,31 NM	Teker Gücü 50,7 KW	Test Hızı 112 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 76,1 KW	Kayıp Güç 17,03 KW	Performans % 89,53

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.09.2022 09:54
Rapor No: 34-04-1108289
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15

Sayfa: 6/7
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2022 09:54

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
"SOLUTIONS

23.09.2022

Araç: Volkswagen Golf7 1.0i 12V TSI BlueMotion

Motor kodu: DKRF

Üretim yılı: 18-20

Kilometre durumu30238 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34BYP801

VIN: WVWZZZAUZKP017126 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 23.09.2022 09:29:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniđi I 0

ABS Fren elektroniđi 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor S_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniđi 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Bilgi elektroniđi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WVWZZZAUZKP017126 şase nolu ve 34BYP801 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.09.2022 09:54
Rapor No: 34-04-1108289
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15

Sayfa: 7/7
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2022 09:54

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Kapı, sağ ön

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Kapı, sağ ön - Rötüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ frangart lokal boyalı.