



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47

Full Plus Ekspertiz



34SP2305

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47

Araç Bilgileri

Plaka	34SP2305	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	132068	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF4XHA016463	Motor Gücü	140 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	BEYAZ	Model	A4
Sonraki Muayene Tar.	2022-02-25	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.3 m/km	-2.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	72	1
2. Aks	67	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	353	388	9
2. Aks	176	198	11
El Freni	113	224	49

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	215/55/17	94V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	215/55/17	94V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	215/55/17	94V	6 mm	4 Mevsim



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 140 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

13.12.2021

Araç: Audi A4 2.0 16V TDI ultra

Motor kodu: DETA

Üretim yılı: 15-18

Kilometre durumu 132066 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 34SP2305

VIN: WAUZZZF4XHA016463 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 13.12.2021 11:24:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Diyağ. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.08.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	995	TL
29.07.2021		ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	5893.79	TL
04.10.2019		Çarpisma	Hayır	2433.59	TL
27.05.2018		Çarpisma	Hayır	277.3	TL
19.05.2018		Carpma	Hayır	0	TL
17.05.2018		Çarpisma	Hayır	298.71	TL
04.10.2017		Çarpisma	Hayır	905.06	TL
04.06.2017		Çarpisma	Hayır	16735.42	TL
17.05.2017		Çarpisma	Hayır	681.89	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

C-direk, sol - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Esp sistemi tam kapanmadığından Dyno testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.12.2021 11:47
Rapor No: 34-04-1044171
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:39

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2021 11:47

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası