



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

# Full Plus Ekspertiz



## 01AGY071

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

**Araç Bilgileri**

|                      |                   |               |                                           |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Plaka                | 01AGY071          | Şanzıman Tipi | Otomatik                                  |
| KM                   | 25207             | Yakıt Cinsi   | Benzin                                    |
| Şase                 | YV1FS29L0H2421451 | Motor Gücü    | 112 kw                                    |
| Marka                | Volvo             | Motor Hacmi   | 1498cc                                    |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | S60                                       |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-11-22        | Model Yılı    | 2016                                      |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |                                           |

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

**Kontrol Listesi**

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri      |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA    |
|-----------|---------|
| -3.4 m/km | -2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 75      | 72      | 3        |
| 2. Aks | 66      | 65      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 330 | 379 | 13        |
| 2. Aks                     | 151 | 193 | 22        |
| El Freni                   | 115 | 75  | 35        |

### Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip      |
|----------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| Sol Ön   | 215/55/16 | 97H                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sol Arka | 215/55/16 | 97H                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Ön   | 215/55/16 | 97H                | 6 mm          | 4 Mevsim |
| Sağ Arka | 215/55/16 | 97H                | 6 mm          | 4 Mevsim |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

**Dinamometre Ölçüm Değerleri**

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 271                 | 185,54          | 78,4       | 118          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 112                 | 114,6           | 23,59      | 100,00       |
| KW                  | KW              | KW         |              |

**RPM (Devir/dk) Grafiği**



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

20.12.2021  
Araç: Volvo S60 T3 1.6i 16V GTDI Turbo  
Motor kodu: B 4164 T3  
Üretim yılı: 10-15  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 01AGY071  
VIN: YV1FS29LOH2421451 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 20.12.2021 14:22:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 2

Hata kodu P250F:  
Motor yağ seviye sensörü  
>YAG SEVIYESİ ÇOK DÜŞÜK

Hata kodu PO0C6:  
Yakıt dağıtım borusu bank1  
>Motor çalıştırma sırasında yakıt basıncı çok düşükt  
ür.

ABS ABS BCM 0  
ABS PBM El freni 0  
ABS SAS Direksiyon Açısı Sensörü 0  
Hava yastığı ZAE Airbag 0  
A/C sistemi CCM Klima kontrolü 0

Güvenlik Çarpışma hızı modülü 0  
Konfor CEM Merkezi elektrik modülü 0

Konfor Gösterge grubu 0  
Konfor Sürücü kapısı modülü 0  
Konfor Yolcu kapısı modülü 0  
Konfor Elektrik ayarlı koltuk 0

Konfor HCM Aydınlatma 0  
Konfor PAM Park asistanı 0

Şanzıman Şanzıman Z\*  
Hata kodu C0037:

TEKERLEK SENSORU ARKA SOL  
>HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kod u C003A:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAĞ  
>HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon  
SesNideo Kontrol paneli ICM OO  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

**Tramer Sorgulaması**

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 17.03.2020   |                      | ERP-Carpma   | Hayır             | 3298           | TL                         |
| 23.06.2018   |                      | ERP-Çarpisma | Hayır             | 13037.3        | TL                         |



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Tavan

### Parça ve Hasar

Ön cam direği, sol - Lokal Boya



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.12.2021 14:48  
Rapor No: 34-04-1044971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2021 14:48

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası