



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

Full Plus Ekspertiz



35AUG834

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

Araç Bilgileri

Plaka	35AUG834	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15877	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BE00R007249	Motor Gücü	92 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	GRİ BUZUL METALİK	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2024-02-20	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.1 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	73	3
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	227	255	11
2. Aks	168	195	14
El Freni	141	160	12

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
162	101,43	54,5	105
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	89,7	25,33	97,50
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07
Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

23.12.2021
Araç: Toyota Corolla 1.6i 16V
Motor kodu: 1 NZ—FE
Üretim yılı: 07—12
Kilometre durumu
Lisans numarası: 35AUGS34
VIN: NMTBA3BEOOR007249 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 23.12.2021 13:34:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0

ABS ABS VSC CAN 0

Hava yastığı SRS CAN 4

Hata kodu B1632:
ARKA SAĞ Darbe sensörü
>HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1633:
ARKA SAĞ Darbe sensörü ünitesi
>HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu B166D:
KAPI ON SAĞ _DARBE SENSORU
>HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B166E:
Sağ kapı çarpma sensörü
>HATALI FONKSİYON

AIC sistemi AIC sistemi CAN 0

Konfor Master Switch CAN 0
Konfor Ana gövde CAN 3

Hata kodu B1247:
LASTİK BASINCI İZLEMEYLE CAN BAĞLANTISI
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu I_3_2323:
KAPI ECU_'SU ARKA SAG ILE CAN İLETİŞİMİ
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U0163:
Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü CAN 0
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektronik kuma...

1

Hata kodu 82312:
ELEKTRİKLİ CAM LARA AİT ANA SVİÇ
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Arka yolcu kapısı modülü CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.04.2021		ERP-Çarpma	Hayır	11131.54	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41
Rapor No: 34-04-1045303
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik
Tampon, arka	Arka tampon - Çizik
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Çizik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ frangart yarım boyalı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2021 13:41

Rapor No: 34-04-1045303

Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404

Araç Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:07

Sayfa: 9/9

Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2021 13:41

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası