



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11
Rapor No: 34-04-1030990
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:12

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:11

Full Plus Ekspertiz



34DUS683

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11
Rapor No: 34-04-1030990
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:12

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:11

Araç Bilgileri

Plaka	34DUS683	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	191640	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ8K1AN046851	Motor Gücü	155 kw
Motor Hacmi	1984cc	Marka	Audi
Rengi	BEYAZ İBİS	Model	A4
Sonraki Muayene Tar.	2023-05-11	Model Yılı	2010
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11
Rapor No: 34-04-1030990
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:12

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1030990 Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:11
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	72	4
2. Aks	65	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	416	420	1
2. Aks	260	241	7
El Freni	261	249	5

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/18	97Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/18	97Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/18	97Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/18	97Y	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11
Rapor No: 34-04-1030990
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:12

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
555	438,5	110,3	72
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
155	139,6	13,94	90,06
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11
Rapor No: 34-04-1030990
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:12

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:11

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

11.09.2021
Araç: Audi A4 2.0i 16V TFSI
Motor kodu: CDNC
Üretim yılı: 09—12
Kilometre durumu 191640 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası: 34DUS683
VIN: WAUZZZSK1AN046851 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.09.2021 11:35:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
ABS Fren elektroniği 0
ABS El freni 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Merkezi konfor modülü 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Kapı elektroniği arka sol 0
Konfor Kapı elektroniği arka sağ 0
Konfor Park asistanı 2 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim/çalıştırma yetkisi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Radyo ayarlayıcı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WAUZZZ8K1AN046851 şase nolu ve 34DUS683 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdağı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11
Rapor No: 34-04-1030990
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 11.09.2021 11:12

Sayfa: 7/8
Araç Çıkıř Tarihi: 11.09.2021 12:11

Araç Resimleri



Diğ er

Parça Grubu

Marřbiyel, sol

Marřbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marřbiyel, sol - Boyalı

Marřbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğ er notlar;

KOLTUKLAR DEFORME. EGZOZ ISI İZOLASYONU DEFORME. JANTLAR DEFORME. ÖN PANEL KIRIK DEFORME. ALT MUHAFAZA DEFORME.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.09.2021 12:11 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1030990 Araç Giriş Tarihi: 11.09.2021 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 11.09.2021 12:11
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası