



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Rapor No: 34-04-1156971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:17

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2023 12:36

# Full Plus Ekspertiz



## 34CCU589

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Rapor No: 34-04-1156971  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:17

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2023 12:36

## Araç Bilgileri

Plaka	34CCU589	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30933	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	MA3FWB32S00421134	Motor Gücü	67 kw
Marka	Suzuki	Motor Hacmi	1242cc
Rengi	GRİ	Model	Baleno
Sonraki Muayene Tar.	2023-05-31	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Rapor No: 34-04-1156971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:17

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2023 12:36

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Rapor No: 34-04-1156971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:17

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2023 12:36


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-7.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	71	8
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	312	281	10
2. Aks	184	182	1
El Freni	174	278	37

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/55/16	83V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/55/16	83V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/55/16	83V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/55/16	83V	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Rapor No: 34-04-1156971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:17

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2023 12:36

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Rapor No: 34-04-1156971  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:17

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2023 12:36

## OBD Genel Arıza Tarama

(lün; GUTMANN  
"SOLUTIONS

08.04.2023  
Araç: Suzuki Baleno1.2i 16V Dualjet  
Motor kodu: K 12 C  
Üretim yılı: 15-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34CCU589  
VIN: MA3FWB32S00421134 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 08.04.2023 12:20:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin CAN 0

ABS ABS/ESP (CAN) 0  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0  
Konfor BCM ile HVAC CAN 0  
Konfor BCM (CAN) O\*  
Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0  
Konfor Aydınlatma ve sinyal lambası sinyali 0  
Direksiyon Direksiyon CAN 0  
Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.11.2020		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	5041.48	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kckbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Rapor No: 34-04-1156971  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Ara Giriř Tarihi: 08.04.2023 12:17

Sayfa: 7/8  
Ara ıkıř Tarihi: 08.04.2023 12:36

## Ara Resimleri



## Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Ak >  
Test Sonucu

Yađ seviyesi Sođutma  
SIVISI

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma lm Deđerleri tolerans aralıđı dıřındadır. Servis tespiti nerilir.

### Diđer notlar;

Ara tam otomatik vites olduđundan DYNO testi yapılmadı.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.04.2023 12:36 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1156971 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2023 12:36  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası