



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

Full Plus Ekspertiz



34BVU261

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Plaka | 34BVU261 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 101382 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | WDD2130401A575374 | Motor Gücü | 115 kw |
| Motor Hacmi | 1595cc | Marka | Mercedes-Benz |
| Renji | MAVİ | Model | E |
| Sonraki Muayene Tar. | 2021-10-22 | Model Yılı | 2018 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları | | |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|---------|-----------|
| -5 m/km | -3.7 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 73 | 71 | 2 |
| 2. Aks | 67 | 66 | 1 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 288 | 314 | 8 |
| 2. Aks | 231 | 254 | 9 |
| El Freni | 170 | 167 | 2 |

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| Sol Ön | 225/55/17 | 101V | 7 mm | 4 Mevsim |
| Sol Arka | 225/55/17 | 101V | 7 mm | 4 Mevsim |
| Sağ Ön | 225/55/17 | 101V | 7 mm | 4 Mevsim |
| Sağ Arka | 225/55/17 | 101V | 7 mm | 4 Mevsim |

| Parça | Hasar |
|--------------|-------|
| Jant, sağ ön | Çizik |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku - | Teker Torku - | Teker Gücü - | Test Hızı - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 115 | Test Sonucu Güç - | Kayıp Güç - | Performans % -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

18.12.2021
Araç: Mercedes E 180 1.6i 16V (213)
Motor kodu: 274.910
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BVU261
VIN: WDD2130401A575374 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 18.12.2021 10:35:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
Motor FSCU yakıt pompası 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları O*

ABS ESP/EFB OBD O*
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O*
Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer
to... O*
Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer
t... O*
AIC sistemi KLA Klima O*
Konfor KI (Komb_i_instrument): Gösterge panosu O*
Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü.. O*
Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... O
*

Konfor MFK Mono O*

Konfor TPAD: Touchpad O*

Konfor PSD: Panoramik tavan O*
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0
Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi 0

Konfor AML ortam aydınlatması O*

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı O*
Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı O*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PARK: Park asistanı D*
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi D*
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi D*
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi D*
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi D*
Konfor KDS: Bagaj kapağı kontrolü
Konfor DBE dijital OBD D*
Konfor EZS dijital OBD D*
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi D*
Konfor KG anahtarsız giriş D*

Konfor LRE direksiyon elektroniği
Şanzıman Şanzıman D*

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon D*
SesNideo Audio/Comand D*

SesNideo Telematik H ERM ES D*
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
..
SesNideo ZAN OBD
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 05.07.2021 | | Çarpisma | Hayır | 0 | TL |
| 13.01.2020 | | Çarpisma | Hayır | 240.72 | TL |
| 20.11.2019 | | Çarpisma | Hayır | 1008.9 | TL |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kapı, sol arka

Parça ve Hasar

Kapı, sol arka - Yüzeysel Çizik

Notlar

Diğer notlar;

Esp sistemi tam kapanmadığından dyno testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:41
Rapor No: 34-04-2044838
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:55

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:41

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiğı gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeğı yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası