



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

Full Plus Ekspertiz



34SR0545

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

Araç Bilgileri

Plaka	34SR0545	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	41940	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD1760431J596651	Motor Gücü	115 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1595cc
Rengi	BEYAZ	Model	A
Sonraki Muayene Tar.	2024-03-23	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	64	0
2. Aks	62	62	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	312	367	15
2. Aks	200	214	7
El Freni	68	49	28

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91W	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
229	192,38	77,2	119
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
115	114,3	24,53	99,39
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
'SOLUT IONS

07.04.2022
Araç: Mercedes A 2001.6i 16V CGI (176)
Motor kodu: 270.910
Üretim yılı: 12-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34SR0545
VIN: WDD1760431J596651 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 07.04.2022 12:07:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
Motor FSCU UDS OBD 0

ABS EFB OBD O*
ABS ABS/ESP OBD 0
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi KLA Klima O*
Güvenlik AWF OBD O*

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor EZS dijital OBD O*
Konfor SAM OBD 1

Hata kodu B2105:
AKU KAPASİTESİ KAYBI
>KAPASİTE KAYBI

Konfor PTS OBD O*
Konfor MRM OBD 0
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol 0
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... 0

Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0
Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi 0
Konfor RFK: Arka görüş kamerası O*
Şanzıman DKG Çift debriyajlı şanzıman OBD 0
Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon 0
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
.. 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.03.2019		Park Halinde Çarpılma	Hayır	3141.68	TL
20.03.2019		Çarpma	Hayır	4798.18	TL
08.06.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	2914.02	TL
04.06.2018		Park Halinde Çarpılma	Hayır	748	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Orta konsol teyp tuşlarında deformasyon var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.04.2022 12:48
Rapor No: 34-04-2060336
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2022 12:48

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası