



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02

Full Plus Ekspertiz



34CGR91

Ekspert / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02

Araç Bilgileri

Plaka	34CGR91	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	124208	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WMWZC3103CWK94877	Motor Gücü	135 kw
Marka	Mini	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	MAVİ METALİK	Model	Cooper Countryman
Sonraki Muayene Tar.	2022-06-11	Model Yılı	2011
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.5 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	57	0
2. Aks	60	59	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	439	504	13
2. Aks	168	193	13
El Freni	164	193	15

Verimlilik

94

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94H	5 mm	4 Mevsim
Sol Arka	225/50/17	94H	5 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	225/50/17	94H	5 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	225/50/17	94H	5 mm	4 Mevsim



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 302 NM	Teker Torku 256,99 NM	Teker Gücü 75,3 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 135 KW	Test Sonucu Güç 117,5 KW	Kayıp Güç 29,28 KW	Performans % 87,04

RPM (Devir/dk) Grafiği



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

24.12.2021

Araç: Mini Cooper S Countryman 1.6i R60

Motor kodu: N1SB16A

Üretim yılı: 10-16

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34CGR91

VIN: WMWZC3103CWK94877 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 24.12.2021 11:37:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

Motor DME Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0

Hava yastığı MRS hava yastığı kumanda ünitesi 5 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOM_3_I Gösterge panosu 0

Konfor FRM On araç elektrik sistemi kumanda ü... 1

Hata kodu DTC 9CBB:

KISA DEVRE HATASI 1

>KISA DEVRE

Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL kumanda merkezi direksiyon kolunu 0

Konfor PDC Park asistanı 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0*

Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü 0

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo RAD Radyo 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.03.2021		ERP-Çarpma	Hayır	17825.61	TL
03.10.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	953.72	TL
12.05.2019		953.72 TL	Hayır	2106.35	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kapı, sol ön	Kapı, sol ön - Çizik
Camlar	Ön cam - Taş izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Motor kaputundaki boyasız onarım var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2021 12:02
Rapor No: 34-04-1045398
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:28

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2021 12:02

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası