



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13

Full Plus Ekspertiz



34DLG834

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13

Araç Bilgileri

Plaka	34DLG834	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	9015	Yakıt Cinsi	Elektrik
Şase	TMAK281GFLJ016972	Motor Gücü	150 kw
Motor Hacmi	0cc	Marka	Hyundai
Renği	KIRMIZI	Model	Kona
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-28	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	70	1
2. Aks	68	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	444	427	4
2. Aks	241	226	6
El Freni	137	103	25

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 150 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
80 L U T ONS

10.09.2021
Araç: Hyundai Kona Elektro (OS)
Motor kodu: E M 16
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34DL6834
VIN: (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 10.09.2021 10:40:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor MCS Motor kontrolü
Motor CS Kontrol sistemi/gerilim transformatörü
Motor BS Batarya modülü
Motor OBC Yükleme yönetimi
Motor CCM Şarj kontrol modülü
Motor VESS Sürüş sesi Simülatörü
ABS AEB Acil durum fren asistanı
ABS ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN)
Hava yastığı Airbag (CAN)
AIC sistemi AC Klima sistemi (CAN)
Konfor SMK Anahtarsız giriş sistemi
Konfor SPAS Park asistanı
Konfor LDWS Şeritte tutma asistanı OOOOOOOOOOOOOO

Konfor CM Gösterge panosu (CAN)
Konfor CGW Merkezi Gateway kumanda ünitesi CO

Konfor BCM Araç elektrik sistemi kumanda ünite...
0

Konfor AAF Değişken radyatör panjuru

Şanzıman Vites seçme kolu modülü
Direksiyon EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
.. 0
Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

TMAK281GFLJ016972 şase nolu ve 34DLG834 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araçın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı. Araç elektrikli olduğundan DYNO test yapılamadı. Pil durumunu servisten kontrol ettiriniz.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.09.2021 12:13
Rapor No: 34-04-2030812
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:40

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2021 12:13

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası