



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 26.10.2021 14:00

Full Plus Ekspertiz



34HG316

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 26.10.2021 14:00

Araç Bilgileri

Plaka	34HG316	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	58649	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	ZFA3120000J636626	Motor Gücü	51 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1242cc
Rengi	KIRMIZI	Model	500
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-03	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	3 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kbakkalky Mah. Kayıřdağı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 26.10.2021 14:00

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Dřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yrr Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensrleri		
Ara Altı		
Ak		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 26.10.2021 14:00

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-3.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	66	1
2. Aks	68	70	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	229	232	1
2. Aks	146	163	11
El Freni	92	110	16

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/55/15	82H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/55/15	82H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/55/15	82H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/55/15	82H	5 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant kapağı seti	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 26.10.2021 14:00

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
133	79,89	29,9	109
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
51	56,1	20,03	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 26.10.2021 14:00

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

26.10.2021
Araç: Fiat 500 1.2i 8V
Motor kodu: 169 A4.000
Üretim yılı: 09-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34HG316
VIN: ZFA3120000J636626 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 26.10.2021 13:50:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 3

Hata kodu P0120:

GAZ PEDALI SENSORU, SENSOR 1
>HATALI SİNYAL

Hata kodu P0120:

GAZ PEDALI SENSORU, SENSOR 1
>HATALI SİNYAL

Hata kodu P0220:

GAZ KELEBEĞİ VALFİ-/GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K
ELEBEĞİ VALFİ-/GAZ PEDALI ANAHTARI "B"
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor Benzinli motor 0
ABS ABS/ESP O*
Hava yastığı Hava yastığı O*
AIC sistemi AIC/kalorifer O
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu O*

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi O*

Konfor PARK ASİSTANI O

Şanzıman Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman O
Direksiyon Servo direksiyon O
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.12.2017		Carpma	Hayır	0	TL
05.12.2017		Carpma	Hayır	2016.76	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 26.10.2021 14:00

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Bağlantı ayağı - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.10.2021 14:00
Rapor No: 34-04-1037554
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 26.10.2021 14:00

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası