



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03

Full Plus Ekspertiz 4x4



34ETY872

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03

Araç Bilgileri

Plaka	34ETY872	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	149926	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ4M9GD010413	Motor Gücü	200 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	2967cc
Rengi	BEYAZ	Model	Q7
Sonraki Muayene Tar.	2022-08-05	Model Yılı	2015
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.8 m/km	-4.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	69	7
2. Aks	60	59	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	388	404	4
2. Aks	326	374	13
El Freni	345	399	13

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	285/45/20	YXL	7 mm	Yazlık
Sol Arka	285/45/20	YXL	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	285/45/20	YXL	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	285/45/20	YXL	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
200	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14
Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

28.12.2021
Araç: Audi 07 3.0 V6 24V TDI Ouattro
Motor kodu: CRTC
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu: 149925 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Lisans numarası: 34ETY872
VIN: WAUZZZ4M9GD010413 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 28.12.2021 14:43:49 / Standard

Hata kodu I Genel sorgulama I -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0
Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

AIC sistemi Arka AIC kumanda ünitesi 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Merkezi konfor modülü 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0
Konfor Uzun huzmeli far asistanı 0
Konfor Sol lamba kontrolü 0
Konfor Sağ lamba kontrolü 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0
Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Sürücü koltuğu ayarı
Konfor Ön yolcu koltuğu ayarı 00
Konfor Sürgülü tavan

Konfor Bagaj kapağı elektroniği
Şanzıman Şanzıman elektroniği

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik
Süspansiyon Süspansiyon kontrolü 00

Direksiyon Direksiyon asistanı
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 00

SesNideo Bilgi elektroniği
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.04.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	16653.02	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03
Rapor No: 34-04-1045749
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş izi

Notlar

Diğer notlar;

Esp sistemi devre dışı kalmadığından dolayı dyno testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.12.2021 15:03 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1045749 Araç Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 28.12.2021 15:03
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası