



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

Full Plus Ekspertiz



34PF816

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

Araç Bilgileri

Plaka	34PF816	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	107490	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBAUE11068E153209	Motor Gücü	85 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1596cc
Rengi	MAVİ METALİK	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2021-12-13	Model Yılı	2009
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		Araç bakım uyarısı veriyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	67	3
2. Aks	65	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	296	309	4
2. Aks	250	281	11
El Freni	219	166	24

Verimlilik

93

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant kapağı seti	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
180	104,41	49,3	112
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	87,5	28,58	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
'SOLUT IONS

23.10.2021
Araç: BMW 116i E87
Motor kodu: N45 B16 A
Üretim yılı: 06—09
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34PF816
VIN: WBAUE11068E153209 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 23.10.2021 12:23:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
Hata kodu DTC C944:
ŞASI CAN-BUS

--
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 9C6C:
Merkezi konsol kumanda merkezi
>HATALI BESLEME VOLTAJİ (12 V)

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor JBE araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 2
0
Konfor FRM On araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor RLSS Yağmur/Işık sensörü O*
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0

Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo Kontrol yüzeyi OBD 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.11.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	4583.05	TL
06.03.2014		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	2714.36	TL
06.03.2014		Çarpisma	Hayır	1955	TL
02.05.2011		Çarpisma	Hayır	1580.67	TL
16.04.2011		Çarpisma	Hayır	1479.79	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Taban	Taban halısı - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı fitili deforme. Araç içinde kullanıma bağlı deformasyon var. OBD kapağı yok.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 13:53
Rapor No: 34-04-2037179
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:05

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 13:53

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası