



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2022 11:59

Full Plus Ekspertiz



34DDP262

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2022 11:59

Araç Bilgileri

Plaka	34DDP262	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	25586	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFFAJ11U2854536	Motor Gücü	117 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	SİYAH	Model	Qashqai
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-17	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2022 11:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2022 11:59


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	66	5
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	253	293	14
2. Aks	179	197	9
El Freni	50	36	28

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	100H	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	215/60/17	100H	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	215/60/17	100H	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	215/60/17	100H	6 mm	4 Mevsim



Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 07.10.2022 11:59

Dinamometre lm Deđerleri

llen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gc	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gc	Test Sonucu Gc	Kayıp Gc	Performans %
117	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yklenmemiř...



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2022 11:59

OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN
SOLUTIONS

07.10.2022

Araç: Nissan Oashqai-III.3i 16V DIG—Ti (J11) 4x2

Motor kodu: HR 13 DDT

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34DDP262

VIN: SJNFFAJ11U2854536 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 07.10.2022 11:32:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS 0

ABS ABS/ESP CAN-U DS 0

ABS El freni CAN-U DS 0

Hava yastığı Airbag UDS 0

A/C sistemi Klima sistemi HVAC CAN 0

Konfor BCM - tüm sistemler O*

Konfor Gateway CAN 0

Konfor IPDM UDS 0

Konfor Radar CAN-U DS 0

Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge 0

Konfor Şeritte tutma kamerası CAN-U DS 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku... 0

Şanzıman CVT otomatik şanzıman 0

Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS 0

Direksiyon EPS UDS 0

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA

N-U DS 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

SJNFFAJ11U2854536 şase nolu ve 34DDP262 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kcbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 7/8
Ara ıkıř Tarihi: 07.10.2022 11:59

Ara Resimleri



Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Ak >
Test Sonucu

Notlar

Diđer notlar;

Esp kapanmadıđından dyno testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2022 11:59
Rapor No: 34-04-1111903
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2022 11:21

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2022 11:59

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası