



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

# Full Plus Ekspertiz



## 06BDY096

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 2/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06BDY096	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	193852	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	W0LGM5GLXC1035352	<b>Motor Gücü</b>	96 kw
<b>Motor Hacmi</b>	1956cc	<b>Marka</b>	Opel
<b>Rengi</b>	SİYAH	<b>Model</b>	Insignia
<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	2022-12-20	<b>Model Yılı</b>	2012
<b>Araç Tipi</b>	Station Wagon	<b>Ruhsat Sahibi</b>	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-04-1124036 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.6 m/km	-1.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	74	5
2. Aks	68	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	361	354	2
2. Aks	222	212	4
El Freni	242	216	11

### Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	101W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	101W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	101W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	101W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 96	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
TS U T IONS

01.12.2022  
Araç: Opel/Vauxhall Insignia-A 2.016V CDTI  
Motor kodu: A 20 DT (LBR)  
Uretim yılı: 11-13  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: OöBDYO96  
VIN: WOLGMSGLXC1035352 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 01.12.2022 10:39:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD  
Motor Dizel motor OO

ABS DİREKSİYON AÇI SENSÖRÜ O\*  
ABS Çok akslı ivmelenme modülü  
ABS ABS/ESP  
ABS El freni  
Hava yastığı Hava yastığı  
AIC sistemi AIC/kalorifer 00002

Konfor Gösterge grubu  
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi OO

Konfor Park desteği  
Konfor ANAHTARSIZ ERİŞİM SİSTEMİ

Şanzıman Otomatik şanzıman O\*

Hırsızlık koruması HIRSIZ ALARM SİSTEMİ

Hata kodu U0257:  
MODÜL ARAYÜZÜ F. EKRAN/ÖN KONTROL ELEMANLARI  
>BOZUKİLETİŞİM

Direksiyon Servo direksiyon  
SesNideo Radyo/navigasyon aracı \_!

Hella Gutmann Solutions GmbH \_1\_ mega macs PC

Hata lgodu U02\_57\_\_:

MODUL ARAYUZU F. EKRAN/ON KONTROL ELEMANLARI  
>BOZUKİLETİŞİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 7/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.08.2015		Park Halinde Çarpilmagi ve Gözetim	Hayır	1200	TL
04.08.2014		ERP-Çarpisma Dig	Hayır	3905.39	TL



D-Expert

## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

### Araç Resimleri



### Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Arka bölüm	Arka sac/panel - Boyalı
Kapı, sağ arka	Kapı, sağ arka - Ezik
Kapı, sağ arka	Kapı, sağ arka - Rötüş
Motor kaputu	Motor kaputu - Rötüş
Arka bölüm	Arka sac/panel - Standart Dışı Onarım
Tavan	Tavan - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş
Motor kaputu	Motor kaputu - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş





D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Rapor No: 34-04-1124036  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ çamurluk civatalarında işlem var. Sağ frangart lokal boyalı. Motor karteli işlem işlem görmüş. Bagaj içi bakalitlerinde kırık var. Arka klima ızgara çerçevesi yok. Arka 12V kapağı yok.

### Diğer notlar;

Araç ESP sis temi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.12.2022 11:16 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-04-1124036 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2022 11:16  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası