

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Rapor No: 34-04-2234152  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07

# Full Plus Ekspertiz



## 34HC2333

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Rapor No: 34-04-2234152  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07

## Araç Bilgileri

Plaka	34HC2333	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	109379	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2073361F327054	Motor Gücü	155 kw
Motor Hacmi	1991cc	Marka	Mercedes-Benz
Renği	MAVİ	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2024-06-11	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Rapor No: 34-04-2234152  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 34-04-2234152 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.5 m/km	-1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	68	5
2. Aks	63	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	302	13
2. Aks	245	218	11
El Freni	169	184	8

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92Y	4 mm	Yazlık
Sol Arka	255/35/18	94Y	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92Y	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/35/18	94Y	4 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/8  
Rapor No: 34-04-2234152 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Mersis No: 0005114804300001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
155	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 34-04-2234152 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian: GUTMANN  
SOLUTIONS

23.02.2024  
Araç: Mercedes E 250 2.0i 16V (213)  
Motor kodu: 274.920  
Üretim yılı: 16-18  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34HC2333  
VIN: WDD2073361F327054 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 23.02.2024 15:59:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 1

Hata kodu P06DA00:  
Motor yağ pompaları valfi  
>Elektriksel hata veya kesinti

Motor FSCU yakıt pompası O\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.09.2019		Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	2753.66	TL
12.07.2019		Park Halinde Çarpılma	Hayır	4021.38	TL
03.08.2018		Çarpma	Hayır	0	TL
27.07.2017		Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	6717.13	TL
22.05.2016		Çarpisma	Hayır	2484.64	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Rapor No: 34-04-2234152  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41


Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

sol frangartta boyasız onarım var. arka çamurlukta boyasız onarım var.



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.02.2024 16:07 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-2234152 Araç Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.02.2024 16:07  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası