



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55

# Full Plus Ekspertiz



## 34BEA948

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |   |
|----------------------|-------------------|---------------|---|
| Plaka                | 34BEA948          | Şanzıman Tipi | Otomatik                                  |
| KM                   | 91489             | Yakıt Cinsi   | Benzin                                    |
| Şase                 | WBAJA3106JB181867 | Motor Gücü    | 125 kw                                    |
| Marka                | BMW               | Motor Hacmi   | 1597cc                                    |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | 5 Serisi                                  |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-03-15        | Model Yılı    | 2018                                      |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |   |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri      |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -2.2 m/km | -2.3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 47      | 51      | 4        |
| 2. Aks | 58      | 54      | 4        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 297 | 286 | 4         |
| 2. Aks                     | 291 | 287 | 1         |
| El Freni                   | 188 | 160 | 15        |

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 245/45/18 | 96Y                | 4 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 275/40/18 | 99Y                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 245/45/18 | 96Y                | 4 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 275/40/18 | 99Y                | 6 mm          | Yazlık |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 125                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
"SOLUTIONS

15.03.2023  
Araç: BMW 520i 630  
Motor kodu: 848 816 A  
Üretim yılı: 17-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34BEA948  
VIN: WBAJA3106JB181867 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 15.03.2023 16:09:58 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0  
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0  
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0  
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0  
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0  
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0  
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0  
Konfor SWW Şerit değiştirme uyarısı 0  
Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0  
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0  
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0  
Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0  
Konfor HRSNR arka sağ kısa menzilli radar 0  
Konfor ENS ağ kumanda ünitesi 0  
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0  
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi  
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 00  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 30.08.2019   |                      | ERP-Çarpışma | Hayır             | 1827.07        | TL                         |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

**Test hattı ile ilgili notlar;**  
Esp kapanmadığından Dyno Testi yapılamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.03.2023 16:55  
Rapor No: 34-04-1150110  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:58

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 16:55

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası