



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

Full Plus Ekspertiz



34DBT667

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

Araç Bilgileri

Plaka	34DBT667	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29699	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ8V0LA095172	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRİ	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2023-06-26	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.3 m/km	-5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	68	5
2. Aks	64	67	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	340	371	8
2. Aks	204	241	15
El Freni	50	64	22

Verimlilik

84

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	3 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 223 NM	Teker Torku 154,04 NM	Teker Gücü 70,2 KW	Test Hızı 107 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 101,8 KW	Kayıp Güç 20,4 KW	Performans % 92,55

RPM (Devir/dk) Grafiği





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

16.11.2021
Araç: Audi A3 35 TFSI Cabriolet
Motor kodu: DPCA
Üretim yılı: 18-20
Kilometre durumu29699 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34DBT667
VIN: WAUZZZSVOLAO95172 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.11.2021 13:40:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniđi I 0
ABS Fren elektroniđi 0

Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0
Konfor Sağ lamba kontrolü 0
Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Çok işleirli modül 0
Konfor PARK ASISTANI 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniđi 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniđi 0
Konfor Kapı elektroniđi arka sol 0
Konfor Kapı elektroniđi arka sağ 0
Konfor Diyađ. arayüzü veri yolu 0
Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniđi 0
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniđi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.09.2020		ERP-Carpma	Hayır	21912.24	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik
Tampon, ön	Ön tampon - Rötüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol arka kapı eşiği boyalı. Sol ön kapıda boyasız onarım var. Sol frangart lokal boyalı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 14:09
Rapor No: 34-04-1040634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:28

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 14:09

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası