



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48

Full Plus Ekspertiz



41BB002

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48

Araç Bilgileri

Plaka	41BB002	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	75499	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMAD351UBEJ220810	Motor Gücü	94 kw
Marka	Hyundai	Motor Hacmi	1582cc
Rengi	BEYAZ	Model	I30
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-21	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.3 m/km	2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	75	2
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	294	305	4
2. Aks	194	227	15
El Freni	133	152	12

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
212	134,32	42,1	90
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
94	71,1	21,18	75,64
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

05.11.2021
Araç: Hyundai i30 / i30cw (FD) 1.6 16V CRDi
Motor kodu: D 4 FB
Üretim yılı: 07—12
Kilometre durumu
Lisans numarası: 41BBOO2
VIN: TMAD351UBEJ220810 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 05.11.2021 17:07:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor MCS Motor kontrolü Dizel (CAN 1) 0

ABS ABS Anti blokaj sistemi (CAN) 0
Hava yastığı Airbag (CAN) 0
Direksiyon EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
0
Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontro
l sistemi (CAN) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.08.2020		ERP-Çarpma	Hayır	5095.75	TL
03.06.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	3332.98	TL
01.02.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	3257.43	TL
13.01.2017		ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	5068.54	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Tampon, ön	Ön tampon - Çizik
Kalorifer/Klima	Havalandırma ızgarası - Kırılmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol çamurlukta boyasız onarım var. Sol çamurluk civatalarında işlem var. Direksiyon simidinde kullanıma bağlı deformasyon var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.11.2021 17:48
Rapor No: 34-04-1038964
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:51

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.11.2021 17:48

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası