



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Full Plus Ekspertiz



34DE2199

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Araç Bilgileri

Plaka	34DE2199	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	125980	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF73ABHZTGJ519611	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1560cc	Marka	Citroen
Rengi	GRİ GÜMÜŞ	Model	C4
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.1 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	68	2
2. Aks	62	61	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	351	396	11
2. Aks	183	208	12
El Freni	172	199	14

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18	98W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18	98W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18	98W	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
199	125,59	43,9	122
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	81,3	28,46	92,39
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

18.05.2022
Araç: Citroen C4 Grand Picasso-II 1.6 Blue—HDi 120
FAP
Motor kodu: BHZ (DV6FC)
Üretim yılı: 14-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34DE2199
VIN: VF73ABHZTGJ519611 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 18.05.2022 12:56:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0

Hata kodu U1109:

— — —
MOTOR VE ŞANZIMAN ECU'SU ARASINDAKİ VERİ HATTI YA
DA CAN-BUS
>BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P15A4:

Motor Katkı maddesi, Dizel 0
ABS ABS/ESP 0
Hava yastığı Airbag UDS 0

A/C sistemi Klima sistemi UDS 0
Hata kodu B173D:
ANAHTAR
>Hatalı algılama.

Hata kodu B1718:
UZAKTAN KUMANDA
>Hatalı senkronizasyon.

Hata kodu B1808:
MOTOR KİLİDİ

— .. — — —
>AÇMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B1626:
AKU VOLTAJİ
" "

»NOMINAL DEĞER ARALIGININ DIŞINDA

Hata kodu B1715:
Ön sağ kapı kilidi kontak anahtarı
>MANTIKSIZ DURUM!

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu 81716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
>MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu 8181C:
Fren pedalı müşiri

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81209:
Mesafe asistanı
>HATALI SINYAL

Konfor Gösterge panosu grubu UDS 1*

Hata kodu 81003:
ECU
>HATALI KODLAMA
Hata kodu U1F04:
Motor elektronik kontrol ünitesi
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu U1F00:

— — —
ARIZA TEŞHİS MODULU
>Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü UDS 0
Konfor Çok fonksiyonlu direksiyon simidi (VCI) O*
Konfor Multiplex kontrol paneli O

Konfor Sol silecek kumanda ünitesi O*
Konfor Far O*
Konfor Tampon aydınlatma kumanda ünitesi 0
Konfor Araç mesafesi asistanı O
Konfor Çok fonksiyonlu kamera 0
Konfor Aktif mesafe kontrollü hız sabitleyici O
Konfor PARK ASİSTANI O*
Konfor Sürücü tarafı ön kapı modülü PDPC O

Konfor Elektronik anahtar için okuma cihazı 0

Konfor Anahtarsız erişim O
Şanzıman Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman UDS O

Şanzıman Otomatik şanzıman işletimi 0
Hata kodu U131 D:
Park asistanına_CAN—Bus/bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

SesNideo Navigasyon O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Tramer Sorgulaması

VF73ABHZTGJ519611 şase nolu ve 34DE2199 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Çamurluk, sağ	Çamurluk, sağ - Çizik
Kapı, sağ arka	Kapı, sağ arka - Çizik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ arka kapıda boyasız onarım var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.05.2022 13:38
Rapor No: 34-04-1081071
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:42

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2022 13:38

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası