



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Rapor No: 34-04-1139285  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 34GFS175

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Rapor No: 34-04-1139285  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38

## Araç Bilgileri

Plaka	34GFS175	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	110891	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SALWA2BX7LA891974	Motor Gücü	220 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	1997cc
Renği	SİYAH METALİK	Model	Range Rover Sport
Sonraki Muayene Tar.	2024-09-05	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Rapor No: 34-04-1139285  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 34-04-1139285 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	76	0
2. Aks	76	85	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	445	434	2
2. Aks	301	297	1
El Freni	365	241	34

### Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Rapor No: 34-04-1139285  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 220	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 34-04-1139285 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
SOLUTIONS

28.01.2023

Araç: Land—Rover Range Rover Sport 3.0i V6 24V SC  
(L494)

Motor kodu: 30 6 PS

Uretim yılı: 13-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34GFS175

VIN: SALWA2BX7LA891974 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 28.01.2023 11:20:09 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor EMS benzinli motor kumanda ünitesi 0

ABS ABS 0

Hava yastığı RCM pasif güvenlik sistemi kumanda ün  
i... 0

AIC sistemi HVAC klima otomatığı kumanda ünitesi 0

Konfor GWM merkezi Gateway 0

Konfor IPC gösterge panosu kumanda ünitesi 0

Konfor PAM park yardımı kumanda ünitesi 0

Konfor HCM far kontrol modülü 0

Konfor IPMA görüntü işleme modülü A 0

Konfor BCM karoseri kumanda ünitesi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman TCM şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman GSM vites değiştirme kumanda ünitesi CAN  
0

Süspansiyon ATCM dinamik süspansiyon kontrolü ku..  
. 0

Süspansiyon CHCM Şasi kumanda ünitesi 0

Direksiyon SASM direksiyon açısı sensörü kumanda 0

Direksiyon PSCM direksiyon yardımı kumanda ünitesi  
0

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

SALWA2BX7LA891974 şase nolu ve 34GFS175 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Rapor No: 34-04-1139285  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç ESP sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 28.01.2023 11:38 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1139285 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2023 11:38  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası